

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/27637/15/05/21
Nr zlecenia/szkody: SN6/00065/2014 - Emilia Muszyńska
Data zlecenia: 21-05-2015

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa

Rzecznawca:
Jarosław Nowotny
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	BZR(W)--WPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	BZLeasingC/CENTA/27637/15/05/21
Nr szkody / zlec. zew.	SN6/00065/2014 - Emilia Muszyńska
Data zlecenia	21-05-2015
Zleceniodawca	Arkadiusz Cenkiem Centa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Beetle 11-
Typ/wersja	Beetle 2.0 TSI Sport DSG
Nr rejestracyjny	PO 7E357
VIN	WVWZZZ16ZEM658489
Data oględzin	2015-05-21
Miejsce oględzin	WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo, Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 67 300 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0100122
Producent Model Typ/wersja	VOLKSWAGEN Beetle 11- Beetle 2.0 TSI Sport DSG
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	CPE 2/4
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1337 1860 2537
Rodzaj silnika Układ oczyszczana spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1984 211/155 A 6-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 7E357 WVWZZZ16ZEM658489
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	07-08-2014 07-08-2017 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	36 450 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, Ventus	235/44 R18 94V	20 %
	lewe	Hankook, Ventus	235/44 R18 94V	20 %
tylna	prawe	Hankook, Ventus	235/44 R18 94V	15 %
	lewe	Hankook, Ventus	235/44 R18 94V	15 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 4/5 zagłówki | 32. Komputer pokładowy MFA Plus |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 33. Koło zapasowe - dojazdowe |
| 3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 34. Lakier uni |
| 4. Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód) | 35. Lampki do czytania z przodu |
| 5. Aluminiowe nakładki na pedały | 36. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami + światła dzienne LED + oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED |
| 6. Asystent podjazdu | 37. Listwy boczne w kolorze czarnym z chromowanymi elementami |
| 7. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 38. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 8. Chromowane końcówki układu wydechowego | 39. Lusterka boczne w kolorze czarnym |
| 9. Chromowane listwy na osłonie chłodnicy | 40. Lusterka do makijażu - podświetlane |
| 10. Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy | 41. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem |
| 11. Czarne zaciski hamulcowe | 42. Oświetlenie wnętrza Ambient |
| 12. Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia) | 43. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe |
| 13. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył | 44. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, dwa 3-punktowe, bezwładnościowe |
| 14. Dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej (wskaźnik temperatury oleju, ciśnienia doładowania, stoper) | 45. Pokrywa schowka na desce rozdzielczej lakierowana - karbonowa |
| 15. Dywaniki - wykładzina | 46. Przedni podłokietnik |
| 16. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 47. Spojler na tylnej klapie |
| 17. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 48. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód |
| 18. El. podnoszenie szyb, przód | 49. Tempomat |
| 19. Felgi aluminiowe 18 Twister, czarne z ogumieniem 235/45 + śruby antykradzieżowe - VW Exclusive | 50. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 20. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości | 51. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 21. Fotel pasażera - manualna regulacja wysokości | 52. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 22. Fotele przednie - sportowe | 53. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 23. Fotele przednie z regulacją lędźwiową | 54. Wykończenie wnętrza - szczotkowane aluminium |
| 24. Gniazdo 12V w bagażniku | 55. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 25. Immobilizer | 56. XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 26. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna z f.zm.bieg w skórze + dźw. zm. biegów i ham.ręcznego w skórze | 57. Zamek centralny z pilotem |
| 27. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych | 58. Zawieszenie sportowe |
| 28. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 59. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 29. Klamki w kolorze nadwozia | 60. Światła do jazdy dziennej |
| 30. Klimatyzacja automatyczna Climatronic | 61. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu |
| 31. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | |

Wyposażenie dealerskie

1. Alarm z niezależnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu 463 zł

2. Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie	2 171 zł
3. Pakiet R-Line Exterior + Interior	1 504 zł
4. System nagłośnienia Fender + gniazdo multimedialne Media-in, pakiet	959 zł
5. System nawigacji satelitarnej RNS 510 z dotykowym ekranem, pakiet	2 512 zł
6. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (90%)	398 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 66 748 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **1 401 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 68 149 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-2 350 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 65 800 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **8 007 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 73 807 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **86 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 73 893 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-5,00%) -3 290 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) -3 290 zł

Łącznie inne **-6 580 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 67 313 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

67 300 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2015 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4

Data: 22-05-2015

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Próg	lew.	zarysowanie					
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej					
Słupek	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej					

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Szyba	czołow.	ubytek materiału					
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej					
Halogen	przed. p.	pęknięcie					

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Podsufitka							- zabrudzona,
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.					
Fotel	przed. p.	ślady zużycia mat.					
Tapicerka słupka	przed. l.						- zabrudzona,

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak				

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, brak wpisów. Brak informacji na temat historii pojazdu.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Istnieje prawdopodobieństwo, że pojazd był użytkowany w wypożyczalni. Brak informacji na temat użytkownika i nie uzyskano informacji o formie użytkowania pojazdu, stąd nie wykonano korekty za szczególny charakter wykorzystania pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Arkusz kontrolny

Producent	VOLKSWAGEN
Model	Beetle 11-
Typ	Beetle 2.0 TSI Sport DSG
Nr rejestracyjny	PO 7E357
VIN	WVWZZZ16ZEM658489

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	58 618 zł
Notowanie (2014)	66 748 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	07-08-2014
Data wyceny	22-05-2015
Okres eksploatacji [lata]	0,83
Korekta 1. rejestracji	1 401 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	68 149 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	9 900,00
Różnica przebiegu	-26 550,00
Wartość korekty	-2 350 zł
Korekta przebiegu	-2 350 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	65 800 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	8 007 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	73 807 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	86 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	73 893 zł

Inne

Łącznie inne	-6 579,98 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	67 313 zł

Wartość rynkowa pojazdu 67 300 zł (netto/sprzedaż)¹