

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/08769/17/02/09  
Nr zlecenia/szkody: ZW2/00045/2015  
Data zlecenia: 09-02-2017

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
Arkadiusz Cenkiem  
Centa



Rzecznik: **Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy  
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu  
BZR(W)--WPO(S), WP

Nr zlecenia DEKRA  
Nr szkody / zlec. zew.  
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/08769/17/02/09  
ZW2/00045/2015  
09-02-2017

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem  
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)  
Producent  
Model/typ/wersja

dostawcze do 3,5t  
CITROEN  
Jumper 33 HDi Euro 5 2198ccm - 130KM 3.3t 14-16,  
Jumper 33 HDi L2H2

Nr rejestracyjny  
VIN

WZ 6917N  
VF7YBTMFB12919441

Data oględzin  
Miejsce oględzin

2017-02-09  
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo,  
Przeźmierowo, Kamienna 23

### Zestawienie wyników

**Wartość obiektu netto (sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 49 700 zł**

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	dostawcze do 3,5t 0108166
Producent Model Typ/wersja	CITROEN Jumper 33 HDi Euro 5 2198ccm - 130KM 3.3t 14-16 Jumper 33 HDi L2H2
Rodzaj nadwozia	furgon, wysoki dach
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1925 3300 3450
Rodzaj silnika Układ oczyszczana spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem samoczynnym KPF 2198 130/96 M 6-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	WZ 6917N VF7YBTMFB12919441
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	04-09-2015 04-09-2018 2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	131 258 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Fulda,	215/70 R15 107R	30 %
1	prawe	Fulda,	215/70 R15 107R	30 %
2	lewe	Fulda,	215/70 R15 107R	30 %
2	prawe	Fulda,	215/70 R15 107R	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |   |   |
|---|---|
| 1. ABS + BAS + EBD                                    | 9. Mech. regulacja położenia kierownicy   |
| 2. Airbag kierowcy                                    | 10. Popielniczka + zapalniczka            |
| 3. Drzwi przesuwne z prawej strony,<br>nieprzeszkłone | 11. Schowki w przednich drzwiach          |
| 4. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszkłone             | 12. Siedzenie pasażera dwumiejscowe       |
| 5. ESP + ASR  | 13. Trzecie światło stop                  |
| 6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód                | 14. Zamek centralny z pilotem             |
| 7. Immobilizer  | 15. Zamykany schowek w desce rozdzielczej |
| 8. Instalacja radiowa                                 |   |

Wyposażenie poniżej standardu

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie - brak ..... | -49 zł |
|---|--------|

Wyposażenie dealerskie

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Klimatyzacja .....                                       | 1 472 zł |
| 2. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane ..... | 138 zł   |
| 3. Półka przednia podsufitowa .....                         | 57 zł    |
| 4. Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy .....  | 447 zł   |
| 5. Zawieszenie wzmocnione .....                             | 114 zł   |

**Wartość bazowa pojazdu**

- |   |           |
|---|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż) <sup>1</sup> ..... | 51 789 zł |
|---|-----------|

**Korekty**Pierwsza rejestracja

- |  |           |
|--|-----------|
| Korekta 1. rejestracji .....                     | 1 440 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... | 53 228 zł |

Przebieg

- |   |           |
|---|-----------|
| Korekta przebiegu .....                     | -3 927 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... | 49 302 zł |

Wyposażenie

- |   |           |
|---|-----------|
| Korekta wyposażenia .....                     | 2 179 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... | 51 481 zł |

Ogumienie

- |   |           |
|---|-----------|
| Korekta ogumienia .....                     | 169 zł    |
| Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... | 51 650 zł |

Inne

Ogólny stan techniczny pojazdu (-4,00%) .....	-1 972 zł
Łącznie inne .....	<b>-1 972 zł</b>
Wartość pojazdu po korektach innych .....	49 677 zł

**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

**49 700 zł** (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2017 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 10-02-2017

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego  
strona 4/33

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	30 - 90
2	Błotnik przedni lewy	30 - 90
3	Słupek przedni lewy	30 - 90
4	Drzwi przednie lewe	30 - 90
5	Dach	30 - 90
6	Dach część lewa	30 - 90
7	Słupek środkowy lewy	30 - 90
8	Próg lewy	30 - 90
10	Ściana boczna lewa	30 - 90
11	Drzwi tyłu lewe	30 - 90
13	Drzwi tyłu prawe	30 - 90
14	Ściana boczna prawa	30 - 90
15	Dach część prawa	30 - 90
16	Drzwi boczne prawe	30 - 90
17	Słupek środkowy prawy	30 - 90
18	Drzwi przednie prawe	30 - 90
19	Próg prawy	30 - 90
20	Słupek przedni prawy	30 - 90
21	Błotnik przedni prawy	30 - 90

Opis stanu technicznego**Nadwozie/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Nadwozie				okleina reklamowa
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	ubytek powłoki lakierowej		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Słupki	środ. p.	wgniecenie/nia		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Drzwi suwane	praw.	zarysowanie		
Ściana	boczn. praw.	zarysowanie		
Narożnik	tyln. p.	zarysowanie		
Narożnik	tyln. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Ściana	boczn. lew.	zarysowanie		
Narożnik	tyln. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia**

Stan techniczny nadwozia opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Nie stwierdzono

**Nadwozie/Osprzęt**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lusterko zew.	lew.	pęknięcie		
Kierunkowskaz w lusterku	lew.	zarysowanie		
Tapicerka przestrzeni ład.		pęknięcie		

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**Nadwozie/Wnętrze**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze)**

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

**Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

#### **Podwozie/Zawieszenie/koła**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Koło	zapas.	brak		

#### **Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

#### **Podwozie/Układ kierowniczy**

##### **Stan techniczny układu kierowniczego**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

#### **Podwozie/Układ hamulcowy**

##### **Stan układu hamulcowego.**

Stwierdzono:

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

#### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 19.11.16r przy wskazaniu drogomierza 112354 km .  
Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.  
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.  
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.  
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.



- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.  
koło zapasowe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.  
fotel pasażera

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
próg prawy



**Fot. 18.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
próg lewy



**Fot. 20.**  
fotel kierowcy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

lusterko zew. lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.  
pokrywa komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

słupek środkowy prawy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.  
drzwi prawe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.  
drzwi suwane prawe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.  
bok prawy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
tapicerka wew. przestrzeni ład.



**Fot. 36.**  
tapicerka wew. przestrzeni ład.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
tapicerka wew. przestrzeni ład.



**Fot. 38.**



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
drzwi TR



**Fot. 40.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
bok lewy



**Fot. 42.**  
bok lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.



Fot. 44.  
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



**Arkusz kontrolny**

<b>Producent</b>	<b>CITROEN</b>
<b>Model</b>	<b>Jumper 33 HDi Euro 5 2198ccm - 130KM 3.3t 14-16</b>
Typ	Jumper 33 HDi L2H2
Nr rejestracyjny	WZ 6917N
VIN	VF7YBTMFB12919441

**Wartość bazowa pojazdu**

Notowanie (2014)	46 423 zł
Notowanie (2015)	51 789 zł
Notowanie (2016)	58 943 zł

**Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji	04-09-2015
Data wyceny	10-02-2017
Okres eksploatacji [lata]	1,50
Korekta 1. rejestracji	1 440 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	53 228 zł

**Przebieg**

Przebieg normatywny	57 800,00
Różnica przebiegu	-73 458,00
Wartość korekty	-3 927 zł
Korekta przebiegu	-3 927 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	49 302 zł

**Wyposażenie**

Korekta wyposażenia .....	2 179 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....	51 481 zł

**Ogumienie**

Korekta ogumienia .....	169 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....	51 650 zł

**Inne**

Łącznie inne .....	-1 972,06 zł
Wartość pojazdu po korektach innych .....	49 677 zł

**Wartość rynkowa pojazdu 49 700 zł (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>**