Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48746/18/07/25
Nr zlecenia/szkody: PO 4M800 Jakub Wojtkowiak
Data zlecenia: 25-07-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkier
Centa

Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	BZR(W)--WPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	BZLeasingC/CENTA/48746/18/07/25
Nr szkody / zlec. zew.	PO 4M800 Jakub Wojtkowiak
Data zlecenia	25-07-2018
Zleceniodawca	Arkadiusz Cenkier Centa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	HYUNDAI
Model/typ/wersja	i40 Sedan 15-, i40 1.7 CRDi Premium DCT
Nr rejestracyjny	PO 4M800
VIN	KMHLD41UGGU081212
Data oględzin	2018-07-25
Miejsce oględzin	Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)[1] ..... **53 900 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0111275
Producent	HYUNDAI
Model	i40 Sedan 15-
Typ/wersja	i40 1.7 CRDi Premium DCT
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1593
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2770
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1685
Moc silnika [KM/kW]	141/104
Skrzynia biegów	A 7-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 4M800
VIN	KMHLD41UGGU081212
Data 1. rejestracji	19-11-2015
Data nast. bad. techn.	19-11-2018
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	103 754 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook, K 104	225/45 R18 95V	90 %
	lewe	Hankook, K 104	225/45 R18 95V	30 %
tylna	prawe	Hankook, K 104	225/45 R18 95V	30 %
	lewe	Hankook, K 104	225/45 R18 95V	90 %

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 8 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne - przód/tył, kurtyny powietrzne)
3. Aktywne zagłówki - przód
4. Automatycznie włączające i wyłączające się światła drogowe
5. Czujnik ciśnienia w oponach
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
8. ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji
9. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/45
10. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach
11. Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach
12. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
13. Fotele przednie i tylne - ogrzewane
14. Gniazda USB + AUX
15. HAC - system kontroli podjazdu
16. Hamulec postojowy - elektryczny
17. Instalacja radiowa + 6 głośników
18. Interfejs Bluetooth
19. Kierownica i drążek biegów skórzane
20. Kierownica z funkcją podgrzewania
21. Kierownica ze sterowaniem radia
22. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
23. Kieszenie w oparciach foteli przednich
24. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
25. Kluczyk zbliżeniowy, przycisk Start/Stop
26. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
27. Komputer pokładowy
28. Koło zapasowe - pełnowymiarowe, aluminiowe
29. LKAS - system utrzymania toru jazdy
30. Lampki do czytania z przodu
31. Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami
32. Lampy przednie adaptacyjne
33. Listwy boczne w kolorze nadwozia
34. Lusterka boczne składane elektrycznie
35. Lusterka boczne ustawiane mechanicznie
36. Lusterka boczne, podgrzewane
37. Lusterka do makijażu, podświetlane
38. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
39. Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy
40. Nakładki na pedały, aluminiowe
41. Pamięć siedzenia kierowcy
42. Poduszka powietrzna kolan kierowcy
43. Przedni podłokietnik
44. Radio CD z MP3
45. Reling przytrzymujący bagaż
46. Roleta szyby tylnej - elektryczna
47. SLI - System wykrywania ograniczeń prędkości na drodze
48. SVC (Super Vision Cluster) - wskaźniki o zwiększonej czytelności
49. Schowek na okulary
50. Schowek po stronie pasażera, chłodzony
51. Siatka zabezpieczająca bagaż
52. System inteligentnego parkowania
53. System nagłośnienia Infinity
54. System nawigacji satelitarnej z 7 calowym wyświetlaczem oraz kamerą, subwooferem i DAB
55. System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
56. Szyba przednia, podgrzewana (częściowo)
57. Szyby atermiczne
58. Szyby barwione
59. Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył
60. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
61. Tapicerka skórzana
62. Tempomat
63. Tylne drzwi z blokadą zabezpieczająca przed otwarciem przez dzieci
64. Tylne oparcie składane, dzielone
65. Tylny podłokietnik
66. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
67. Wspomaganie kierownicy - elektryczne
68. Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną
69. Zamek centralny z pilotem
70. Światła do jazdy dziennej
71. Światła przeciwmgielne LED

Wyposażenie dealerskie

1. Dach szklany, panoramiczny ..... 1 024 zł
2. Lakier metalik ..... 520 zł

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)[1] ..... 61 382 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji ..... **2 764 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... 64 146 zł

Przebieg

Korekta przebiegu ..... **-2 285 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... 61 861 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia ..... **1 544 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 63 405 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia ..... **-220 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 63 185 zł

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa (-10,00%) ..... -6 186 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) ..... -3 093 zł

Łącznie inne ..... **-9 279 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 53 906 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

53 900 zł (netto/sprzedaż)[1]

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

[1] - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Data: 26-07-2018

Rzeczoznawca DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	40 - 145
2	Błotnik przedni lewy	40 - 145
3	Słupek przedni lewy	40 - 145
4	Drzwi przednie lewe	40 - 145
5	Dach	40 - 145
6	Słupek środkowy lewy	40 - 145
7	Próg lewy	40 - 145
8	Drzwi tylne lewe	40 - 145
9	Błotnik tylny lewy	40 - 145
10	Pokrywa/klapa	40 - 145
11	Błotnik tylny prawy	40 - 145
12	Drzwi tylne prawe	40 - 145
13	Słupek środkowy prawy	40 - 145
14	Próg prawy	40 - 145
15	Drzwi przednie prawe	40 - 145
16	Słupek przedni prawy	40 - 145
17	Błotnik przedni prawy	40 - 145

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	lew.	zarysowanie		
Wnęka drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Pok. kom. silnika		wgniecenie/nia		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Kierunkowskaz w lusterku	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Listwa zew. progu	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Konsola środkowa		ślady zużycia mat.		
Kanapa		ślady zużycia mat.		
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		
Opona koła	tyln. l.	ubytek materiału		
Opona koła	przed. p.	ubytek materiału		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.
Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
bn
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.
Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25.

Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.

Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.

Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.

Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.

Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.

Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39.

Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43.

Fot. 44.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45.

Fot. 46.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47.

Fot. 48.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49.

Fot. 50.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51.

Fot. 52.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53.

Fot. 54.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55.

Fot. 56.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 57.

Fot. 58.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 59.

Fot. 60.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Arkusz kontrolny

Producent	**HYUNDAI**
Model	**i40 Sedan 15-**
Typ	i40 1.7 CRDi Premium DCT
Nr rejestracyjny	PO 4M800
VIN	KMHLD41UGGU081212

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2014)	53 984 zł
Notowanie (2015)	61 382 zł
Notowanie (2016)	69 594 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	19-11-2015
Data wyceny	26-07-2018
Okres eksploatacji [lata]	2,75
Korekta 1. rejestracji	2 764 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	64 146 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	80 000,00
Różnica przebiegu	-23 754,00
Wartość korekty	-2 285 zł
Korekta przebiegu	-2 285 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	61 861 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia ..... 1 544 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 63 405 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia ..... -220 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 63 185 zł

Inne

Łącznie inne ..... -9 279,20 zł
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 53 906 zł

Wartość rynkowa pojazdu 53 900 zł (netto/sprzedaż)[1]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl