

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/03676/15/01/23
Nr zlecenia/szkody: ZA4/00126/2012 - Joanna Bartkowiak
Data zlecenia: 23-01-2015

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa

Rzecznawca:
Jarosław Nowotny
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	BZR(W)--WPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	BZLeasingC/CENTA/03676/15/01/23
Nr szkody / zlec. zew.	ZA4/00126/2012 - Joanna Bartkowiak
Data zlecenia	23-01-2015
Zleceniodawca	Arkadiusz Cenkiem Centa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	DACIA
Model	Lodgy 12-
Typ/wersja	Lodgy 1.5 dCi Laureate
Nr rejestracyjny	PO 132VM
VIN	UU1JSDAC647824198
Data oględzin	2015-01-23
Miejsce oględzin	WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo, Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 30 100 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0095973
Producent	DACIA
Model	Lodgy 12-
Typ/wersja	Lodgy 1.5 dCi Laureate
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1302
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1870
Rozstaw osi 1/2	2810
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KPF
Pojemność silnika [ccm]	1461
Moc silnika [KM/kW]	107/79
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 132VM
VIN	UU1JSDAC647824198
Data 1. rejestracji	28-12-2012
Data nast. bad. techn.	28-12-2015
Rok produkcji	2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	70 375 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Sava, ESKIMO S3	185/65 R15 88T	15 %
	lewe	Sava, ESKIMO S3	185/65 R15 88T	15 %
tylna	prawe	Sava, ESKIMO S3	185/65 R15 88T	15 %
	lewe	Sava, ESKIMO S3	185/65 R15 88T	15 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 18. Podłokietniki w drzwiach w kolorze beżowym |
| 2. Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód) | 19. Popielniczka + zapalniczka |
| 3. Chromowana listwa nad osłoną chłodnicy | 20. Relingi dachowe |
| 4. El. podnoszenie szyb, przód | 21. Schowek w desce rozdzielczej - zamykany |
| 5. Felgi stalowe 15 z ogumieniem | 22. Schowek w górnej części deski rozdzielczej - otwarty |
| 6. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 23. System wspomagania hamowania |
| 7. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 24. Tapicerka materiałowa |
| 8. Klimatyzacja manualna | 25. Tylne kanapa składana i dzielona |
| 9. Kolumna kierownicy regulowana manualnie | 26. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu |
| 10. Komputer pokładowy | 27. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 11. Konsola centralna w kolorze czarnym z chromowaną obwódką ozdobną | 28. Wycieraczka tylnej szyby |
| 12. Listwy boczne | 29. Wykończenie wnętrza - chromowane elementy ozdobne (obramowanie dysz i zegarów, klamki, dźw. bieg.) |
| 13. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 30. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 14. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 31. Zamek centralny z pilotem |
| 15. Ogranicznik prędkości | 32. Zderzaki - dwubarwne |
| 16. Oświetlenie bagażnika | 33. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 17. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości | 34. Światła przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|--------|
| 1. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 195 zł |
| 2. Dacia Plug & Radio - Radio CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth (USB i Jack) | 268 zł |
| 3. Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane | 89 zł |
| 4. Lakier metalik | 537 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 30 976 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **1 783 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 32 758 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-1 065 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 31 693 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **1 089 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 32 782 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **488 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 33 270 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-5,00%) -1 585 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) -1 585 zł
Łącznie inne **-3 169 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 30 101 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 26-01-2015 wynosi:

30 100 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2015 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Data: 26-01-2015

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej					
Próg	lew.	zarysowanie					
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie					
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie					
Dach		zarysowanie					
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie					
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie					
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie					
Drzwi	przed. p.	zarysowanie					
Błotnik	tyln. l.	wgniecenie					

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie					
Wykładzina ściany grodziowej		ubytek materiału					
Szyba	czołow.	ubytek materiału					
Listwa drzwi	przed. p.	zarysowanie					
Zderzak	tyln.	zarysowanie					
Zderzak	tyln.	odkształcenie					
Listwa drzwi	tyln. l.	zarysowanie					

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Konsola środkowa		ślady mocowania uchwytu					
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.					

Deska rozdzielcza		ślady mocowania uchwytu					
-------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego silnika bez diagnozy w ASO w miejscu dokonania oględzin pojazdu

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Uwagi
Kołpak ozdobny koła	przed. p.	pęknięcie				

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości dokładnego sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości dokładnego sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości dokładnego sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości dokładnego sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu

Uwagi ogólne - dot. wyceny
Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, brak wpisów.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

Arkusz kontrolny

Producent	DACIA
Model	Lodgy 12-
Typ	Lodgy 1.5 dCi Laureate
Nr rejestracyjny	PO 132VM
VIN	UU1JSDAC647824198

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2011)	27 236 zł
Notowanie (2012)	30 976 zł
Notowanie (2013)	35 366 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	28-12-2012
Data wyceny	26-01-2015
Okres eksploatacji [lata]	2,17
Korekta 1. rejestracji	1 783 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	32 758 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	48 700,00
Różnica przebiegu	-21 675,00
Wartość korekty	-1 065 zł
Korekta przebiegu	-1 065 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	31 693 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 089 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	32 782 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	488 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	33 270 zł

Inne

Łącznie inne	-3 169,32 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	30 101 zł

Wartość rynkowa pojazdu 30 100 zł (netto/sprzedaż)¹