

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/10461/16/02/24  
Nr zlecenia/szkody: BWB/00258/2011  
Data zlecenia: 24-02-2016

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
Arkadiusz Cenkiem  
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	BZR(W)--WPO(S), WP
Nr zlecenia DEKRA	BZLeasingC/CENTA/10461/16/02/24
Nr szkody / zlec. zew.	BWB/00258/2011
Data zlecenia	24-02-2016
Zleceniodawca	Arkadiusz Cenkiem Centa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	VOLKSWAGEN
Model/typ/wersja	Golf VI 08-13, Golf VI 1.4 TSI Trendline
Nr rejestracyjny	PO 469SW
VIN	WVWZZZ1KZCP034264
Data oględzin	2016-02-24
Miejsce oględzin	WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo, Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

### Zestawienie wyników

**Wartość obiektu netto (sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 23 400 zł**

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0076964
Producent Model Typ/wersja	VOLKSWAGEN Golf VI 08-13 Golf VI 1.4 TSI Trendline
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1215 1820 2578
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1390 122/90 M 6-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 469SW WVWZZZ1KZCP034264
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	21-10-2011 10-10-2016 2011 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	172 793 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Bridgestone, LM32	195/65 R15 91T	30 %
	lewe	Bridgestone, LM32	195/65 R15 91T	30 %
tylna	prawe	Bridgestone, LM32	195/65 R15 91T	30 %
	lewe	Bridgestone, LM32	195/65 R15 91T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
4. Airbag 6 sztuk
5. Airbag kolan kierowcy
6. Asystent podjazdu
7. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
8. ESP
9. El. podnoszenie szyb, przód
10. Elementy dekoracyjne wnętrza - Titan
11. Felgi stalowe flow-forming 15 z ogumieniem 195/65
12. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości
13. Immobilizer
14. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
15. Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
16. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
17. Komputer pokładowy MFA
18. Koło zapasowe - pełnowymiarowe
19. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
20. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
21. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód
22. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe
23. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
24. Szyby termoizolujące, zielone
25. Tapicerka materiałowa Roxy
26. Trzecie światło stop
27. Tyłne oparcie składane i dzielone (1/3 do 2/3)
28. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
29. Wspomaganie układu kierowniczego
30. Wycieraczka szyby tylnej
31. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
32. Zamek centralny z pilotem
33. Zderzaki w kolorze nadwozia

Wyposażenie dealerskie

1. Lakier metalik .....	317 zł
2. Pakiet 990 .....	163 zł
3. Przedni podłokietnik ze schowkiem .....	57 zł

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 29 675 zł

**Korekty**Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji ..... **649 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... 30 323 zł

Przebieg

Korekta przebiegu ..... **-5 943 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... 24 380 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia ..... **537 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 24 917 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia ..... **160 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 25 077 zł

Inne

Ogólny stan techniczny pojazdu (-7,00%) ..... -1 707 zł  
Łącznie inne ..... **-1 707 zł**  
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 23 371 zł

**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

**23 400 zł** (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2016 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 26-02-2016

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego  
strona 4/47

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Pokrywa przednia	50 - 160
2	Błotnik przedni lewy	50 - 160
3	Słupek przedni lewy	50 - 160
4	Drzwi przednie lewe	50 - 160
5	Dach	50 - 160
6	Słupek środkowy lewy	50 - 160
7	Próg lewy	50 - 160
8	Drzwi tylne lewe	50 - 160
9	Błotnik tylny lewy	50 - 160
10	Pokrywa/klapa	50 - 160
11	Błotnik tylny prawy	50 - 160
12	Drzwi tylne prawe	50 - 160
13	Słupek środkowy prawy	50 - 160
14	Próg prawy	50 - 160
15	Drzwi przednie prawe	50 - 160
16	Słupek przedni prawy	50 - 160
17	Błotnik przedni prawy	50 - 160

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	lew.	zarysowanie		
Próg	praw.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	wgniecenie/nia		
Słupek	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Dach		zarysowanie		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		+ klamka
Błotnik	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Nie stwierdzono

**NADWOZIE/Osprzęt**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie		
Szyba	tyln.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
----------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------

Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka pokrywy bagażnika		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Pokrywa schowka		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**
**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**
**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ kierowniczy**
**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ hamulcowy**
**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**
**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
----------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------

Apteczka p. pomocy		brak		
--------------------	--	------	--	--

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne



wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 23.11.15r przy wskazaniu drogomierza 160662 km .

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.




Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**



**Fot. 48.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.



Fot. 72.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

**Arkusz kontrolny**

<b>Producent</b>	<b>VOLKSWAGEN</b>
<b>Model</b>	<b>Golf VI 08-13</b>
Typ	Golf VI 1.4 TSI Trendline
Nr rejestracyjny	PO 469SW
VIN	WVWZZZ1KZCP034264

**Wartość bazowa pojazdu**

Notowanie (2010)	26 748 zł
Notowanie (2011)	29 675 zł
Notowanie (2012)	31 951 zł

**Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji	21-10-2011
Data wyceny	26-02-2016
Okres eksploatacji [lata]	4,42
Korekta 1. rejestracji	649 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	30 323 zł

**Przebieg**

Przebieg normatywny	74 800,00
Różnica przebiegu	-97 993,00
Wartość korekty	-5 943 zł
Korekta przebiegu	-5 943 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	24 380 zł

**Wyposażenie**

Korekta wyposażenia .....	537 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....	24 917 zł

**Ogumienie**

Korekta ogumienia .....	160 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....	25 077 zł

**Inne**

Łącznie inne .....	-1 706,62 zł
Wartość pojazdu po korektach innych .....	23 371 zł

**Wartość rynkowa pojazdu 23 400 zł (netto/sprzedaz)<sup>1</sup>**