

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/69097/16/11/15  
Nr zlecenia/szkody: Mercedes -Benz R320 DW 150UJ  
Data zlecenia: 15-11-2016

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zlecniodawca:**  
Arkadiusz Cenker  
Centa



Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy  
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu  
BZR(W)--WPO(S), WP

Nr zlecenia DEKRA  
Nr szkody / zlec. zew.  
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/69097/16/11/15  
Mercedes -Benz R320 DW 150UJ  
15-11-2016

Zlecniodawca

Arkadiusz Cenker  
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)  
Producent  
Model/typ/wersja

samochody osobowe  
MERCEDES-BENZ  
R Klasa [W 251] 07-10, R 320 CDI L 4-Matic

Nr rejestracyjny  
VIN

DW 150UJ  
WDC2511221A092371

Data oględzin  
Miejsce oględzin

2016-11-16  
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo,  
Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

### Zestawienie wyników

**Wartość obiektu netto (sprzedaż)<sup>1</sup>** ..... **59 500 zł**

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0070253
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	R Klasa [W 251] 07-10
Typ/wersja	R 320 CDI L 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2265
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2995
Rozstaw osi 1/2	3215
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	2987
Moc silnika [KM/kW]	224/165
Skrzynia biegów	A 7-biegowa
Nr rejestracyjny	DW 150UJ
VIN	WDC2511221A092371
Data 1. rejestracji	31-10-2008
Data nast. bad. techn.	24-10-2016
Rok produkcji	2008 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	210 402 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
	lewe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
tylna	prawe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
	lewe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |  |   |
|--|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 25. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane  |
| 2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych            | 26. Mocowanie gaśnicy   |
| 3. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu                  | 27. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej                |
| 4. Airbag 6 sztuk  | 28. Osłona przeciwsłoneczna z lustrem kosmetycznym              |
| 5. Alarm antywłamaniowy (EDW)                                      | 29. Oświetlenie bagażnika                                       |
| 6. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie                   | 30. Parametryczna przekładnia kierownicza                       |
| 7. Czujnik deszczu   | 31. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód                    |
| 8. Czujniki zderzeniowe ARCADE                                     | 32. Przedni podłokietnik ze schowkiem                           |
| 9. Dźwignia zmiany biegów w skórze                                 | 33. Przygotowanie do montażu bagażnika dachowego                |
| 10. ESP - układ stabilizacji toru jazdy                            | 34. Schowek na okulary  |
| 11. ETS - system kontroli trakcji                                  | 35. Siatka na bagaż w oparciach foteli przednich                |
| 12. El. podnoszenie szyb, przód i tył                              | 36. Stylizacja AMG  |
| 13. Elementy ozdobne z aluminium                                   | 37. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach                     |
| 14. Fotele Executive w drugim rzędzie                              | 38. Szyby barwione  |
| 15. Immobilizer  | 39. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic |
| 16. Instalacja radiowa + 8 głośników                               | 40. Termometr zewnętrzny  |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna                                      | 41. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony                 |
| 18. Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT             | 42. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci  |
| 19. Klamki w kolorze nadwozia                                      | 43. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył           |
| 20. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                | 44. Uchwyty na kubki - przód/tył                                |
| 21. Komputer pokładowy   | 45. Wspomaganie układu kierowniczego                            |
| 22. Lampki do czytania - przód/tył                                 | 46. Zamek centralny z pilotem                                   |
| 23. Listwy boczne w kolorze nadwozia                               | 47. Zderzaki w kolorze nadwozia                                 |
| 24. Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz                         |   |

Wypożyczenie dealerskie

1. EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)	220 zł
2. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	163 zł
3. Fotele przednie podgrzewane	138 zł
4. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył	171 zł
5. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC	317 zł
6. Lakier metalik	358 zł
7. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i funkcją doświetlania skrętu	683 zł
8. Osłona silnika	49 zł
9. Pakiet Pamięci	504 zł
10. Pakiet Sportowy elementów zewnętrznych EXTERIOR	707 zł
11. Parktronic - system ułatwiający parkowanie (czujniki parkowania)	301 zł
12. Przygotowanie do montażu GSM z zestawem głośnomówiącym i anteną	163 zł
13. Radio Audio 50 APS (system nawigacji satelitarnej) ze zmieniarą 6DVD oraz linguatronic	699 zł
14. Szyby przyciemniane, izotermiczne	220 zł
15. Tapicerka skórzana + el.regulowane fotele przednie	1 203 zł
16. Układ siedzeń 5+2, pakiet	927 zł

**Wartość bazowa pojazdu**Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 58 293 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji ..... **2 363 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... 60 656 złPrzebiegKorekta przebiegu ..... **-1 496 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... 59 160 złWyposażenieKorekta wyposażenia ..... **6 823 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 65 983 złOgumienieKorekta ogumienia ..... **624 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 66 607 złInneRegularność przeglądów serwisowych (-2,00%) ..... -1 183 zł  
Wcześniejsze naprawy (-5,00%) ..... -2 958 zł  
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) ..... -2 958 zł  
  
Łącznie inne ..... **-7 099 zł**  
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 59 507 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

**59 500 zł** (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2016 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego  
strona 4/37

Data: 17-11-2016

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.


Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	50 - 140
2	Łotnik przedni lewy	130 - 200
3	Słupki przedni lewy	50 - 140
4	Drzwi przednie lewe	50 - 140
5	Dach	50 - 140
6	Słupki środkowy lewy	50 - 140
7	Próg lewy	50 - 140
8	Drzwi tylne lewe	100 - 230
9	Łotnik tylny lewy	110 - 680
10	Pokrywa/klapa	50 - 140
11	Łotnik tylny prawy	105 - 900
12	Drzwi tylne prawe	50 - 140
13	Słupki środkowy prawy	50 - 140
14	Próg prawy	50 - 140
15	Drzwi przednie prawe	200 - 265
16	Słupki przedni prawy	50 - 140
17	Łotnik przedni prawy	50 - 140

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		zarysowanie		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Błotnik	przed. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Rama dachu	praw.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.	zarysowanie		
Zderzak	przed.	odkształcenie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Kierunkowskaz w lusterku	praw.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Roleta komory bagażnika		brak		

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji  
Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,  
nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,  
nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ kierowniczy****Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,  
nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ hamulcowy****Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,  
nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator****Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,  
nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO  
fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie



możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

**Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 14.07.14r przy wskazaniu drogomierza 98216 km .

Przedstawiono w dniu oględzin 1 klucz do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**



**Fot. 18.**  
reflektor lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
pokrywa komory silnika



**Fot. 20.**  
zderzak przedni

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
zderzak przedni



**Fot. 22.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
błotnik PL



**Fot. 24.**  
tarcza koła PL



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
błotnik PL



**Fot. 26.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
lusterko zew. lewe



**Fot. 28.**  
szyba czołowa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**



**Fot. 30.**  
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
drzwi TL



**Fot. 32.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
tarcza koła TL



**Fot. 34.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
pokrywa komory bagażnika



**Fot. 36.**  
zderzak tylny



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**



**Fot. 38.**

blotnik TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
tarcza koła TR



**Fot. 40.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
drzwi TR



**Fot. 42.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
drzwi PR



**Fot. 44.**



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
rama prawa dachu



**Fot. 46.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
lusterko zew. prawe



**Fot. 48.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
błotnik PR



**Fot. 50.**  
tarcza koła PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
komora bagażnika



**Fot. 52.**



**Arkusz kontrolny**

<b>Producent</b>	<b>MERCEDES-BENZ</b>
<b>Model</b>	<b>R Klasa [W 251] 07-10</b>
Typ	R 320 CDI L 4-Matic
Nr rejestracyjny	DW 150UJ
VIN	WDC2511221A092371

**Wartość bazowa pojazdu**

Notowanie (2007)	50 244 zł
Notowanie (2008)	58 293 zł
Notowanie (2009)	66 098 zł

**Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji	31-10-2008
Data wyceny	17-11-2016
Okres eksploatacji [lata]	8,17
Korekta 1. rejestracji	2 363 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	60 656 zł

**Przebieg**

Przebieg normatywny	191 450,00
Różnica przebiegu	-18 952,00
Wartość korekty	-1 496 zł
Korekta przebiegu	-1 496 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	59 160 zł

**Wypożyczenie**

Korekta wyposażenia .....	6 823 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....	65 983 zł

**Ogumienie**

Korekta ogumienia .....	624 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....	66 607 zł

**Inne**

Łącznie inne .....	-7 099,15 zł
Wartość pojazdu po korektach innych .....	59 507 zł

**Wartość rynkowa pojazdu 59 500 zł (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>**