

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/71368/16/11/23
Nr zlecenia/szkody: BWB/00367/2012
Data zlecenia: 23-11-2016

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznik: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/71368/16/11/23
BWB/00367/2012
23-11-2016

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
OPEL
Astra III Classic Hatchback 09-13, Astra III 1.6 EU5

Nr rejestracyjny
VIN

PO 904UY
W0L0AHL48C2124957

Data oględzin
Miejsce oględzin

2016-11-23
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo,
Przeźmierowo, Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 21 100 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0088611
Producent	OPEL
Model	Astra III Classic Hatchback 09-13
Typ/wersja	Astra III 1.6 EU5
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1203
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1765
Rozstaw osi 1/2	2614
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	M 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 904UY
VIN	W0L0AHL48C2124957
Data 1. rejestracji	05-10-2012
Data nast. bad. techn.	05-10-2017
Rok produkcji	2012 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	53 355 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Goodyear, GT-3	185/70 R14 88T	30 %
	lewe	Goodyear, GT-3	185/70 R14 88T	30 %
tylna	prawe	Goodyear, GT-3	185/70 R14 88T	30 %
	lewe	Goodyear, GT-3	185/70 R14 88T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 6 głośników | 10. Kierownica trójramienna |
| 2. ABS | 11. Listwy wewnętrzne Charcoal, czarne |
| 3. Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera | 12. Lusterka boczne regulowane mechanicznie |
| 4. ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji | 13. Regulacja wysokości fotela kierowcy |
| 5. Elektryczne szyby przednie | 14. Tapicerka Tabita/Elba |
| 6. Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 | 15. Wyświetlacz trójfunkcyjny (czas, data, temperatura zewnętrzna) |
| 7. Fotele przednie komfortowe | 16. Zamek centralny |
| 8. Immobilizer | 17. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 9. Instalacja do montażu radia | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|----------|
| 1. Klimatyzacja, pakiet | 1 211 zł |
| 2. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 57 zł |
| 3. Lakier metalik | 431 zł |
| 4. Radio EHU 2 (CD30), 6 głośników | 439 zł |

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|--|-------|
| 1. Czujniki parkowania - przód - tył | 81 zł |
|--|-------|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|---|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaz) ¹ | 20 894 zł |
|---|-----------|

KorektyPierwsza rejestracja

- | | |
|--|---------------|
| Korekta 1. rejestracji | 480 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 21 374 zł |

Przebieg

- | | |
|---|---------------|
| Korekta przebiegu | 374 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu | 21 748 zł |

Wyposażenie

- | | |
|---|-----------------|
| Korekta wyposażenia | 2 219 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia | 23 967 zł |

Ogumienie

- | | |
|---|---------------|
| Korekta ogumienia | 160 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie ogumienia | 24 127 zł |

Inne

Wcześniejsze naprawy (-6,00%)	-1 305 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-8,00%)	-1 740 zł
Łącznie inne	-3 045 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	21 082 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

21 100 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2016 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 23-11-2016

Rzecznawca DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/36

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	50 - 170
2	Błotnik przedni lewy	50 - 170
3	Słupek przedni lewy	50 - 170
4	Drzwi przednie lewe	50 - 170
5	Dach	50 - 170
6	Słupek środkowy lewy	50 - 170
7	Próg lewy	50 - 170
8	Drzwi tylne lewe	50 - 170
9	Błotnik tylny lewy	50 - 170
10	Pokrywa/klapa	50 - 170
11	Błotnik tylny prawy	170 - 1390
12	Drzwi tylne prawe	330 - 710
13	Słupek środkowy prawy	50 - 170
14	Próg prawy	50 - 170
15	Drzwi przednie prawe	150 - 220
16	Słupek przedni prawy	50 - 170
17	Błotnik przedni prawy	50 - 170

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	lew.	zarysowanie		
Próg	praw.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Pok. kom. silnika		zarysowanie		
Rama dachu	lew.	zarysowanie		
Dach		zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Próg	lew.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		+ listwy
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 21.10.16r przy wskazaniu drogomierza 52763 km .

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu i 3 kluczyki do blokady skrzyni biegów.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
próg prawy



Fot. 18.
fotel pasażera

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
kanapa tylna



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
drzwi PL




Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
koło kierownicy



Fot. 24.
fotel kierowcy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
próg lewy



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
pokrywa komory silnika



Fot. 28.
pokrywa komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

lusterko zew. lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
drzwi TL



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
błotnik TL



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
rama lewa dachu



Fot. 40.
dach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
zderzak tylny



Fot. 44.
pokrywa komory bagażnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
lampa TL



Fot. 46.
lampa TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.
drzwi TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.



Fot. 50.

lusterko zew. prawe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Arkusz kontrolny

Producent	OPEL
Model	Astra III Classic Hatchback 09-13
Typ	Astra III 1.6 EU5
Nr rejestracyjny	PO 904UY
VIN	W0L0AHL48C2124957

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2011)	19 675 zł
Notowanie (2012)	20 894 zł
Notowanie (2013)	22 764 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	05-10-2012
Data wyceny	23-11-2016
Okres eksploatacji [lata]	4,17
Korekta 1. rejestracji	480 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	21 374 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	70 900,00
Różnica przebiegu	17 545,00
Wartość korekty	374 zł

Korekta przebiegu	374 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	21 748 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Czujniki parkowania - przód - tył		81 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	2 219 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	23 967 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	160 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	24 127 zł

Inne

Łącznie inne	-3 044,69 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	21 082 zł

Wartość rynkowa pojazdu 21 100 zł (netto/sprzedaż)¹