

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/25570/17/04/27
Nr zlecenia/szkody: Opel Corsa - PO 1C566
Data zlecenia: 27-04-2017

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenker
Centa



Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S), WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/25570/17/04/27
Opel Corsa - PO 1C566
27-04-2017

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenker
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
OPEL
Corsa D Hatchback 10-15, Corsa 1.4 16V Enjoy

Nr rejestracyjny
VIN

PO 1C566
W0L0SDL68E4152581

Data oględzin
Miejsce oględzin

2017-04-27
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, KAmienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 24 800 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0088344
Producent	OPEL
Model	Corsa D Hatchback 10-15
Typ/wersja	Corsa 1.4 16V Enjoy
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1088
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1640
Rozstaw osi 1/2	2511
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1398
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	M 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 1C566
VIN	W0L0SDL68E4152581
Data 1. rejestracji	18-04-2014
Data nast. bad. techn.	18-04-2019
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	50 810 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Lassa, Snoways	185/65 R15 88T	30 %
	lewe	Lassa, Snoways	185/65 R15 88T	30 %
tylna	prawe	Fulda, MONTERO 3	185/65 R15 88T	30 %
	lewe	Fulda, MONTERO 3	185/65 R15 88T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 13. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. Airbag kierowcy i pasażera | 14. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 3. Elektryczne szyby przednie | 15. Radio CD/MP3 30, 6 głośników |
| 4. Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65 | 16. Radio CD30 |
| 5. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 17. Sterowanie radiem z kierownicy |
| 6. Instalacja radiowa (4 głośniki) | 18. Tapicerka Reflexion/Elba |
| 7. Kierownica trójramienna, skórzana | 19. Tylna kanapa składana, dzielona 60/40 |
| 8. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 20. Wyświetlacz trójfunkcyjny (czas, data, temperatura zewnętrzna) |
| 9. Klimatyzacja | 21. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 10. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 22. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 11. Komputer pokładowy (z wyświetlaczem pomiędzy tarczami wskaźników) | 23. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 12. Konsola środkowa Matt Chrome, srebrna | 24. Światła do jazdy dziennej |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 41 zł |
| 2. Lakier metalik | 488 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 26 423 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji	-220 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	26 203 zł

Przebieg

Korekta przebiegu	-382 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	25 821 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	529 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	26 350 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	124 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	26 474 zł

Inne

Konieczne naprawy - Diagnoza zawieszenia przedniego	-350 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%)	-1 291 zł
Łącznie inne	-1 641 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	24 833 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

24 800 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2017 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 28-04-2017

Rzecznawca DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/43

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	40 - 160
2	Błotnik przedni lewy	40 - 160
3	Słupek przedni lewy	40 - 160
4	Drzwi przednie lewe	40 - 160
5	Dach	40 - 160
6	Słupek środkowy lewy	40 - 160
7	Próg lewy	40 - 160
8	Drzwi tylne lewe	40 - 160
9	Błotnik tylny lewy	40 - 160
10	Pokrywa/klapa	40 - 160
11	Błotnik tylny prawy	40 - 160
12	Drzwi tylne prawe	40 - 160
13	Słupek środkowy prawy	40 - 160
14	Próg prawy	40 - 160
15	Drzwi przednie prawe	40 - 160
16	Słupek przedni prawy	40 - 160
17	Błotnik przedni prawy	40 - 160

Opis stanu technicznego
NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Rama dachu	lew.	zarysowanie		
Rama dachu	praw.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Słupek	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Uszczelka wnętrza drzwi	przed. l.	rozerwanie		
Krata wlotu powietrza w zderzaku	przed.	pęknięcie		
Reflektor	lew.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Tablica rej.	przed.	wgniecenie/nia		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady zużycia mat.		

Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Konsola środkowa		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stwierdzono nietypowe odgłosy pracy (stuki) zawieszenia.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 17.05.16r przy wskazaniu drogomierza 37874 km .

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
próg prawy



Fot. 18.
fotel PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
deska rozdzielcza



Fot. 20.
konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
kanapa tylna



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
drzwi TR



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
drzwi PL



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
próg lewy



Fot. 28.
próg lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
fotel PL



Fot. 30.
koło kierownicy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.
zderzak przedni

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
zderzak przedni



Fot. 34.
reflektor lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
pokrywa komory silnika



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
błotnik PL



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
lusterko zew. lewe



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
drzwi PL



Fot. 42.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.
rama lewa dachu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.
błotnik TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
pokrywa komory bagażnika



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
błotnik TR



Fot. 54.
rama prawa dachu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
drzwi TR



Fot. 58.
drzwi TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.
drzwi PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.
słupek PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.




Fot. 64.
błotnik PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
tablica rej. przednia



Fot. 66.

Arkusz kontrolny

Producent	OPEL
Model	Corsa D Hatchback 10-15
Typ	Corsa 1.4 16V Enjoy
Nr rejestracyjny	PO 1C566
VIN	W0L0SDL68E4152581

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	23 333 zł
Notowanie (2014)	26 423 zł
Notowanie (2015)	30 000 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	18-04-2014
Data wyceny	28-04-2017
Okres eksploatacji [lata]	3,08
Korekta 1. rejestracji	-220 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	26 203 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	43 200,00
Różnica przebiegu	-7 610,00
Wartość korekty	-382 zł
Korekta przebiegu	-382 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	25 821 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	529 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	26 350 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	124 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	26 474 zł

Inne

Łącznie inne	-1 641,03 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	24 833 zł

Wartość rynkowa pojazdu 24 800 zł (netto/sprzedaż)¹