

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/69097/16/11/15
Nr zlecenia/szkody: Mercedes -Benz R320 DW 150UJ
Data zlecenia: 15-11-2016

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilkлуб Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S), WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/69097/16/11/15
Mercedes -Benz R320 DW 150UJ
15-11-2016

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
MERCEDES-BENZ
R Klasa [W 251] 07-10, R 320 CDI L 4-Matic

Nr rejestracyjny
VIN

DW 150UJ
WDC2511221A092371

Data oględzin
Miejsce oględzin

2016-11-16
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Przeźmierowo,
Przeźmierowo, Kamienna 23 Wysogotowo

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 59 500 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0070253
Producent Model Typ/wersja	MERCEDES-BENZ R Klasa [W 251] 07-10 R 320 CDI L 4-Matic
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	KOM 5/7
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	2265 2995 3215
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem samoczynnym KOX 2987 224/165 A 7-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	DW 150UJ WDC2511221A092371
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	31-10-2008 24-10-2016 2008 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	210 402 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
	lewe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
tylna	prawe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %
	lewe	Pirelli, P ZERO ROSSO	255/50 R19 103W	35 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 25. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane |
| 2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych | 26. Mocowanie gaśnicy |
| 3. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu | 27. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej |
| 4. Airbag 6 sztuk | 28. Osłona przeciwsłoneczna z lusterkim kosmetycznym |
| 5. Alarm antywłamaniowy (EDW) | 29. Oświetlenie bagażnika |
| 6. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie | 30. Parametryczna przekładnia kierownicza |
| 7. Czujnik deszczu | 31. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód |
| 8. Czujniki zderzeniowe ARCADE | 32. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 9. Dźwignia zmiany biegów w skórze | 33. Przygotowanie do montażu bagażnika dachowego |
| 10. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 34. Schowek na okulary |
| 11. ETS - system kontroli trakcji | 35. Siatka na bagaż w oparciach foteli przednich |
| 12. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 36. Stylizacja AMG |
| 13. Elementy ozdobne z aluminium | 37. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 14. Fotele Executive w drugim rzędzie | 38. Szyby barwione |
| 15. Immobilizer | 39. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic |
| 16. Instalacja radiowa + 8 głośników | 40. Termometr zewnętrzny |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna | 41. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 18. Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT | 42. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci |
| 19. Klamki w kolorze nadwozia | 43. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył |
| 20. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | 44. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 21. Komputer pokładowy | 45. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 22. Lampki do czytania - przód/tył | 46. Zamek centralny z pilotem |
| 23. Listwy boczne w kolorze nadwozia | 47. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 24. Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz | |

Wyposażenie dealerskie

1. EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)	220 zł
2. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	163 zł
3. Fotele przednie podgrzewane	138 zł
4. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył	171 zł
5. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC	317 zł
6. Lakier metalik	358 zł
7. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i funkcją doświetlania skrętu	683 zł
8. Osłona silnika	49 zł
9. Pakiet Pamięci	504 zł
10. Pakiet Sportowy elementów zewnętrznych EXTERIOR	707 zł
11. Parktronic - system ułatwiający parkowanie (czujniki parkowania)	301 zł
12. Przygotowanie do montażu GSM z zestawem głośnomówiącym i anteną	163 zł
13. Radio Audio 50 APS (system nawigacji satelitarnej) ze zmieniarką 6DVD oraz linguatronic	699 zł
14. Szyby przyciemniane, izotermiczne	220 zł
15. Tapicerka skórzana + el.regulowane fotele przednie	1 203 zł
16. Układ siedzeń 5+2, pakiet	927 zł

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 58 293 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **2 363 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 60 656 złPrzebiegKorekta przebiegu **-1 496 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 59 160 złWyposażenieKorekta wyposażenia **6 823 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 65 983 złOgumienieKorekta ogumienia **624 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 66 607 złInneRegularność przeglądów serwisowych (-2,00%) -1 183 zł
Wcześniejsze naprawy (-5,00%) -2 958 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) -2 958 zł
Łącznie inne **-7 099 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 59 507 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

59 500 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2016 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/37

Data: 17-11-2016

Rzecznawca DEKRA:
Jarosław Nowotny**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	50 - 140
2	Błotnik przedni lewy	130 - 200
3	Słupek przedni lewy	50 - 140
4	Drzwi przednie lewe	50 - 140
5	Dach	50 - 140
6	Słupek środkowy lewy	50 - 140
7	Próg lewy	50 - 140
8	Drzwi tylne lewe	100 - 230
9	Błotnik tylny lewy	110 - 680
10	Pokrywa/klapa	50 - 140
11	Błotnik tylny prawy	105 - 900
12	Drzwi tylne prawe	50 - 140
13	Słupek środkowy prawy	50 - 140
14	Próg prawy	50 - 140
15	Drzwi przednie prawe	200 - 265
16	Słupek przedni prawy	50 - 140
17	Błotnik przedni prawy	50 - 140

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		zarysowanie		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Błotnik	przed. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Rama dachu	praw.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.	zarysowanie		
Zderzak	przed.	odkształcenie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Kierunkowskaz w lusterku	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Roleta komory bagażnika		brak		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji
Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,
nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie

możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 14.07.14r przy wskazaniu drogomierza 98216 km .

Przedstawiono w dniu oględzin 1 klucz do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.
reflektor lewy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
pokrywa komory silnika



Fot. 20.
zderzak przedni

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
zderzak przedni



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
błotnik PL



Fot. 24.
tarcza koła PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
błotnik PL



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
lusterko zew. lewe



Fot. 28.
szyba czołowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
drzwi TL



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
tarcza koła TL



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
pokrywa komory bagażnika



Fot. 36.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.
błotnik TR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
tarcza koła TR



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
drzwi TR



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
drzwi PR



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
rama prawa dachu



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
lusterko zew. prawe



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
błotnik PR



Fot. 50.
tarcza koła PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
komora bagażnika



Fot. 52.

Arkusz kontrolny

Producent	MERCEDES-BENZ
Model	R Klasa [W 251] 07-10
Typ	R 320 CDI L 4-Matic
Nr rejestracyjny	DW 150UJ
VIN	WDC2511221A092371

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2007)	50 244 zł
Notowanie (2008)	58 293 zł
Notowanie (2009)	66 098 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	31-10-2008
Data wyceny	17-11-2016
Okres eksploatacji [lata]	8,17
Korekta 1. rejestracji	2 363 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	60 656 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	191 450,00
Różnica przebiegu	-18 952,00
Wartość korekty	-1 496 zł
Korekta przebiegu	-1 496 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	59 160 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	6 823 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	65 983 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	624 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	66 607 zł

Inne

Łącznie inne	-7 099,15 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	59 507 zł

Wartość rynkowa pojazdu 59 500 zł (netto/sprzedaz)¹