

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/83318/17/12/21
Nr zlecenia/szkody: BWB/00158/2014 - SPÓŁKA
Data zlecenia: 21-12-2017

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy Kod ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu BZR(W)--WPO(S)-3, WP
Nr zlecenia DEKRA Nr szkody / zlec. zew. Data zlecenia	BZLeasingC/CENTA/83318/17/12/21 BWB/00158/2014 - SPÓŁKA 21-12-2017
Zleceniodawca	Arkadiusz Cenkiem Centa
Grupa obiektów (Eurotax) Producent Model/typ/wersja	samochody osobowe SEAT Ibiza 12-15, Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny VIN	PO 5F457 VSSZZZ6JZFR039575
Data oględzin Miejsce oględzin	2017-12-21 Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 22 100 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0094586
Producent Model Typ/wersja	SEAT Ibiza 12-15 Ibiza 1.2 TSI Style
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1015 1580 2469
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1197 105/77 M 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 5F457 VSSZZZ6JZFR039575
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	22-09-2014 05-09-2019 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	93 453 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
tylna	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód)
4. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
7. Felgi aluminiowe 15 Marsala z ogumieniem 185/60
8. Filtr przeciwpyłkowy
9. Fotele przednie - komfortowe
10. Instalacja radiowa + 6 głośników
11. Interfejs Bluetooth
12. Kierownica i drążek biegów skórzane
13. Kierownica wielofunkcyjna
14. Kieszenie w oparciach foteli przednich
15. Klamki w kolorze nadwozia
16. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa
17. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
18. Komputer pokładowy
19. Koło zapasowe
20. Lakier uni
21. Lampki do czytania z przodu
22. Lampy przednie z podwójnym układem optycznym i chromowanym wnętrzem lamp
23. Lampy tylne w technologii LED
24. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
25. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
26. Obrotomierz
27. Oświetlenie bagażnika
28. Przedni podłokietnik
29. Przygotowanie do Seat Portable System
30. Radio Seat CD/MP3 + Aux-in + sterowanie radiem w kierownicy
31. Siatka w bagażniku - boczna
32. Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku
33. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
34. System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
35. System przenośnej nawigacji satelitarnej - Seat Portable System
36. Szuflady pod przednimi fotelami
37. Tapicerka materiałowa
38. Trzecie światło stop
39. Tylne kanapa, składana i dzielona
40. Tylne spojler
41. Uchwyt na kubek w centralnej konsoli
42. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył
43. Wspomaganie układu kierowniczego
44. Zamek centralny z pilotem
45. Zawieszenie komfortowe
46. Zderzaki w kolorze nadwozia
47. Zestaw do naprawy przebitej opony - Tyre fit
48. Światła do jazdy dziennej
49. Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Fotele przednie z regulacją wysokości 65 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Blokada skrzyni biegów 146 zł

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 27 317 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **853 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 28 171 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-2 512 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 25 658 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **211 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 25 869 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **148 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 26 017 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-2,00%) -513 zł
Konieczne naprawy - Diagnostyka silnika w ASO -350 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-12,00%) -3 079 zł

Łącznie inne **-3 942 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 22 075 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

22 100 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2017 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 22-12-2017

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/42

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	100 - 195
2	Błotnik przedni lewy	100 - 195
3	Słupek przedni lewy	135 - 210
4	Drzwi przednie lewe	100 - 195
5	Dach	160 - 235
6	Słupek środkowy lewy	100 - 195
7	Próg lewy	100 - 195
8	Drzwi tylne lewe	100 - 195
9	Błotnik tylny lewy	155 - 200
10	Pokrywa/klapa	100 - 195
11	Błotnik tylny prawy	100 - 195
12	Drzwi tylne prawe	100 - 195
13	Słupek środkowy prawy	100 - 195
14	Próg prawy	100 - 195
15	Drzwi przednie prawe	100 - 195
16	Słupek przedni prawy	100 - 195
17	Błotnik przedni prawy	100 - 195

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		+ klamka
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		+ klamka
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Słupek	przed. p.	zarysowanie		
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Wykładzina pokrywy silnika		rozerwanie		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady mocowania uchwytu		
Tapicerka siedzeń		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		

Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		nierównomierna praca, przy zimnym silniku		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu, ostatni przegląd wykonano w dniu 12.10.17r przy wskazaniu drogomierza 88507 km .
Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu i 3 kluczyki do blokady skrzyni biegów.
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.
fotel PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
deska rozdzielcza



Fot. 20.
drzwi PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
kanapa tylna



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
drzwi TR



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
drzwi TL



Fot. 26.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.
fotel PLO

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
próg lewy



Fot. 30.
mata pokrywy komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.
pokrywa komory silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
zderzak przedni



Fot. 34.
reflektor prawy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.
błotnik PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
lusterko zew lewe



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
drzwi PL



Fot. 40.
drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.
drzwi TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
błotnik TL



Fot. 46.
tarcza koła TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
lampa TL



Fot. 50.
zderzak tylny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
lampa TR



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
błotnik TR



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
drzwi TR



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
lusterko zew. prawe



Fot. 58.
słupek PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
szyba czołowa



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.
błotnik PR



Fot. 62.
tarcza koła PR

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Arkusz kontrolny

Producent	SEAT
Model	Ibiza 12-15
Typ	Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny	PO 5F457
VIN	VSSZZZ6JZFR039575

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	24 715 zł
Notowanie (2014)	27 317 zł
Notowanie (2015)	30 976 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	22-09-2014
Data wyceny	22-12-2017
Okres eksploatacji [lata]	3,33
Korekta 1. rejestracji	853 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	28 171 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	46 500,00
Różnica przebiegu	-46 953,00
Wartość korekty	-2 512 zł
Korekta przebiegu	-2 512 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	25 658 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		146 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	211 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	25 869 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	148 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	26 017 zł

Inne

Łącznie inne	-3 942,17 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	22 075 zł

Wartość rynkowa pojazdu 22 100 zł (netto/sprzedaż)¹