

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/31331/18/05/17
Nr zlecenia/szkody: BWB/00061/2014
Data zlecenia: 17-05-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/31331/18/05/17
BWB/00061/2014
17-05-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
SEAT
Ibiza 12-15, Ibiza 1.2 TSI Style

Nr rejestracyjny
VIN

PO 4E947
VSSZZZ6JZFR017120

Data oględzin
Miejsce oględzin

2018-05-17
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 20 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0094586
Producent Model Typ/wersja	SEAT Ibiza 12-15 Ibiza 1.2 TSI Style
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1015 1580 2469
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1197 105/77 M 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 4E947 VSSZZZ6JZFR017120
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	16-07-2014 13-07-2019 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	126 998 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Viking, SnowTech	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Viking, SnowTech	185/60 R15 84T	30 %
tylna	prawe	Viking, SnowTech	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Viking, SnowTech	185/60 R15 84T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód)
4. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
7. Felgi aluminiowe 15 Marsala z ogumieniem 185/60
8. Filtr przeciwpyłkowy
9. Fotele przednie - komfortowe
10. Instalacja radiowa + 6 głośników
11. Interfejs Bluetooth
12. Kierownica i drążek biegów skórzane
13. Kierownica wielofunkcyjna
14. Kieszenie w oparciach foteli przednich
15. Klamki w kolorze nadwozia
16. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa
17. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
18. Komputer pokładowy
19. Koło zapasowe
20. Lakier uni
21. Lampki do czytania z przodu
22. Lampy przednie z podwójnym układem optycznym i chromowanym wnętrzem lamp
23. Lampy tylne w technologii LED
24. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
25. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
26. Obrotomierz
27. Oświetlenie bagażnika
28. Przedni podłokietnik
29. Przygotowanie do Seat Portable System
30. Radio Seat CD/MP3 + Aux-in + sterowanie radiem w kierownicy
31. Siatka w bagażniku - boczna
32. Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku
33. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
34. System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
35. System przenośnej nawigacji satelitarnej - Seat Portable System
36. Szuflady pod przednimi fotelami
37. Tapicerka materiałowa
38. Trzecie światło stop
39. Tylne kanapa, składana i dzielona
40. Tylne spojler
41. Uchwyt na kubek w centralnej konsoli
42. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył
43. Wspomaganie układu kierowniczego
44. Zamek centralny z pilotem
45. Zawieszenie komfortowe
46. Zderzaki w kolorze nadwozia
47. Zestaw do naprawy przebitej opony - Tyre fit
48. Światła do jazdy dziennej
49. Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Fotele przednie z regulacją wysokości 49 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Blokada skrzyni biegów 138 zł

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 26 341 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **401 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 26 743 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-3 976 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 22 767 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **187 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 22 954 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-3,00%) -683 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-8,00%) -1 821 zł

Łącznie inne **-2 504 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 20 450 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

20 400 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 18-05-2018

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/37

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	80 - 160
2	Błotnik przedni lewy	150 - 220
3	Słupek przedni lewy	80 - 160
4	Drzwi przednie lewe	80 - 160
5	Dach	80 - 160
6	Słupek środkowy lewy	80 - 160
7	Próg lewy	80 - 160
8	Drzwi tylne lewe	80 - 160
9	Błotnik tylny lewy	135 - 240
10	Pokrywa/klapa	80 - 160
11	Błotnik tylny prawy	80 - 160
12	Drzwi tylne prawe	80 - 160
13	Słupek środkowy prawy	80 - 160
14	Próg prawy	80 - 160
15	Drzwi przednie prawe	80 - 160
16	Słupek przedni prawy	80 - 160
17	Błotnik przedni prawy	80 - 160

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Dach		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	odkształcenie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Szyba	tyln.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady mocowania uchwyty		
Tapicerka pokrywy komory bagażnika		ślady zużycia mat.		
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu i 3 kluczyki do blokady skrzyni biegów.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

Arkusz kontrolny

Producent	SEAT
Model	Ibiza 12-15
Typ	Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny	PO 4E947
VIN	VSSZZZ6JZFR017120

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	23 821 zł
Notowanie (2014)	26 341 zł
Notowanie (2015)	29 919 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	16-07-2014
Data wyceny	18-05-2018
Okres eksploatacji [lata]	3,92
Korekta 1. rejestracji	401 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	26 743 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	48 400,00
Różnica przebiegu	-78 598,00
Wartość korekty	-3 976 zł
Korekta przebiegu	-3 976 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	22 767 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		138 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	187 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	22 954 zł

Inne

Łącznie inne	-2 504,40 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	20 450 zł

Wartość rynkowa pojazdu 20 400 zł (netto/sprzedaż)¹