

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/45740/18/07/12  
Nr zlecenia/szkody: BWB/00094/2016  
Data zlecenia: 12-07-2018

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
Arkadiusz Cenkiem  
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilkлуб Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy  
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu  
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA  
Nr szkody / zlec. zew.  
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/45740/18/07/12  
BWB/00094/2016  
12-07-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem  
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)  
Producent  
Model/typ/wersja

samochody osobowe  
LEXUS  
IS 13-16, IS 200t Elegance

Nr rejestracyjny  
VIN

PO 3P320  
JTHBA5D2905004600

Data oględzin  
Miejsce oględzin

2018-07-13  
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

### Zestawienie wyników

**Wartość obiektu netto (sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 71 700 zł**

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0113248
Producent	LEXUS
Model	IS 13-16
Typ/wersja	IS 200t Elegance
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1630
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2125
Rozstaw osi 1/2	2800
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	245/180
Skrzynia biegów	A 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 3P320
VIN	JTHBA5D2905004600
Data 1. rejestracji	19-01-2016
Data nast. bad. techn.	19-01-2019
Rok produkcji	2015
Stan licznika [km]	117 835 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Bridgestone, LM001	225/45 R17 94V XL	30 %
	lewe	Bridgestone, LM001	225/45 R17 94V XL	30 %
tylna	prawe	Bridgestone, LM001	225/45 R17 94V XL	30 %
	lewe	Bridgestone, LM001	225/45 R17 94V XL	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbagi chroniące kolana kierowcy i pasażera
4. Aktywna pokrywa silnika (PUH)
5. Alarm
6. BA - system wspomagania hamowania awaryjnego
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik zmiernychu
9. Czujniki parkowania - przód i tył
10. Dywaniki podłogowe
11. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
12. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
13. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45
14. Filtr przeciwpyłkowy
15. Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach
16. Immobilizer
17. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
18. Kierownica 3-ramienna, skórzana z łopatkami do zmiany biegów
19. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
20. Koło zapasowe dojazdowe
21. Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i automatycznym poziomowaniem
22. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
23. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
24. Podłokietnik przedni
25. Selektor trybu jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)
26. Skórzana dźwignia zmiany biegów
27. Sterowanie głosowe (audio, klimatyzacja, nawigacja, telefon)
28. System Bluetooth
29. System audio Pioneer, radio CD, 6 głośników
30. System kontroli trakcji - TRC
31. System ochrony kręgosłupa szyjnych i głowy w przypadku kolizji (WIL)
32. System stabilizacji toru jazdy - VSC
33. System uruchamiania samochodu przyciskiem START
34. System wspomagający ruszenie na wzniesieniu - HAC
35. System zapobiegający zamarzaniu wycieraczek szyby czołowej
36. TPWS - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
37. Tapicerka z tkaniny łączonej z materiałem Tahara
38. Tempomat
39. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego - tył
40. VDIM - zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu
41. Wejścia USB i AUX do obsługi zewnętrznych urządzeń audio
42. Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy
43. Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
44. Wyświetlacz informacyjny, kolorowy, 4,2-cala
45. Wyświetlacz multimedialny, 7-calowy z możliwością wyświetlania informacji ze smartphona
46. Zamek centralny z podwójną blokadą
47. Zegarek analogowy na desce rozdzielczej
48. Światła do jazdy dziennej LED
49. Światła przeciwmgielne LED

Wyposażenie dealerskie

1. Fotele przednie podgrzewane .....	528 zł
2. Lakier metalik / mika / perłowy .....	1 041 zł
3. Lampy przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami i automatycznym poziomowaniem .....	715 zł
4. Nawigacja satelitarna GPS z dyskiem twardym .....	1 138 zł

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaz)<sup>1</sup> ..... 83 008 zł

## Korekty

### Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji .....	<b>3 866 zł</b>
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji .....	86 874 zł

### Przebieg

Korekta przebiegu .....	<b>-11 220 zł</b>
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu .....	75 655 zł

### Wyposażenie

Korekta wyposażenia .....	<b>3 422 zł</b>
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....	79 077 zł

### Ogumienie

Korekta ogumienia .....	<b>556 zł</b>
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....	79 633 zł

### Inne

Aktualna sytuacja rynkowa (-5,00%) .....	-3 783 zł
Konieczne naprawy - Diagnostyka silnika w ASO .....	-350 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-5,00%) .....	-3 783 zł
Łącznie inne .....	<b>-7 915 zł</b>
Wartość pojazdu po korektach innych .....	71 717 zł

## Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

**71 700 zł** (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 13-07-2018

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego  
strona 4/42

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	75 - 180
2	Błotnik przedni lewy	75 - 180
3	Słupek przedni lewy	75 - 180
4	Drzwi przednie lewe	75 - 180
5	Dach	75 - 180
6	Słupek środkowy lewy	75 - 180
7	Próg lewy	75 - 180
8	Drzwi tylne lewe	75 - 180
9	Błotnik tylny lewy	75 - 180
10	Pokrywa/klapa	75 - 180
11	Błotnik tylny prawy	75 - 180
12	Drzwi tylne prawe	75 - 180
13	Słupek środkowy prawy	75 - 180
14	Próg prawy	75 - 180
15	Drzwi przednie prawe	75 - 180
16	Słupek przedni prawy	75 - 180
17	Błotnik przedni prawy	75 - 180

### Opis stanu technicznego

#### NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Wnęka drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	odkształcenie		
Dach		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Słupek	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		

#### Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

#### Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

#### NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Listwa progu	praw.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

#### Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

#### NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Konsola środkowa		ślady zużycia mat.		
Pokrywa schowka		ślady zużycia mat.		
Deska rozdzielcza		ślady zużycia mat.		

Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		

#### Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

#### PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		nietypowe odgłosy pracy		

#### Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone,

#### PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

#### Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ kierowniczy

##### Stan techniczny układu kierowniczego

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ hamulcowy

##### Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

##### Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.



- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.

Przedstawiono 1 klucz do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.




Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.



Fot. 62.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

**Arkusz kontrolny**

<b>Producent</b>	<b>LEXUS</b>
<b>Model</b>	<b>IS 13-16</b>
Typ	IS 200t Elegance
Nr rejestracyjny	PO 3P320
VIN	JTHBA5D2905004600

**Wartość bazowa pojazdu**

Notowanie (2014)	73 008 zł
Notowanie (2015)	83 008 zł
Notowanie (2016)	92 195 zł

**Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji	19-01-2016
Data wyceny	13-07-2018
Okres eksploatacji [lata]	2,58
Korekta 1. rejestracji	3 866 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	86 874 zł

**Przebieg**

Przebieg normatywny	48 600,00
Różnica przebiegu	-69 235,00
Wartość korekty	-11 220 zł
Korekta przebiegu	-11 220 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	75 655 zł

**Wyposażenie**

Korekta wyposażenia .....	3 422 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....	79 077 zł

**Ogumienie**

Korekta ogumienia .....	556 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....	79 633 zł

**Inne**

Łącznie inne .....	-7 915,48 zł
Wartość pojazdu po korektach innych .....	71 717 zł

**Wartość rynkowa pojazdu 71 700 zł (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>**