

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/51926/18/08/08
Nr zlecenia/szkody: BWB/00054/2014
Data zlecenia: 08-08-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenkiem
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-5, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/51926/18/08/08
BWB/00054/2014
08-08-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenkiem
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
SEAT
Ibiza 12-15, Ibiza 1.2 TSI Style

Nr rejestracyjny
VIN

PO 2C453
VSSZZZ6JZER123256

Data oględzin
Miejsce oględzin

2018-08-14
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 20 700 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0094586
Producent Model Typ/wersja	SEAT Ibiza 12-15 Ibiza 1.2 TSI Style
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	hatchback 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1015 1580 2469
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1197 105/77 M 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 2C453 VSSZZZ6JZER123256
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	13-05-2014 13-05-2019 2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	73 166 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
tylna	prawe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %
	lewe	Platin, WINTER RP50	185/60 R15 84T	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. Airbag 4 (czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, przód)
4. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
6. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
7. Felgi aluminiowe 15 Marsala z ogumieniem 185/60
8. Filtr przeciwpyłkowy
9. Fotele przednie - komfortowe
10. Instalacja radiowa + 6 głośników
11. Kierownica i drążek biegów skórzane
12. Kierownica wielofunkcyjna
13. Kieszenie w oparciach foteli przednich
14. Klamki w kolorze nadwozia
15. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa
16. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
17. Komputer pokładowy
18. Koło zapasowe
19. Lakier uni
20. Lampki do czytania z przodu
21. Lampy przednie z podwójnym układem optycznym i chromowanym wnętrzem lamp
22. Lampy tylne w technologii LED
23. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
24. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
25. Obrotomierz
26. Oświetlenie bagażnika
27. Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla środkowego miejsca - tył
28. Radio Seat CD/MP3 + Aux-in + sterowanie radiem w kierownicy
29. Siatka w bagażniku - boczna
30. Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku
31. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
32. Szuflady pod przednimi fotelami
33. Tapicerka materiałowa
34. Trzecie światło stop
35. Tylne kanapa, składana i dzielona
36. Tylne spojler
37. Uchwyt na kubek w centralnej konsoli
38. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył
39. Wspomaganie układu kierowniczego
40. Zamek centralny z pilotem
41. Zawieszenie komfortowe
42. Zderzaki w kolorze nadwozia
43. Zestaw do naprawy przebitej opony - Tyre fit
44. Światła do jazdy dziennej
45. Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Fotele przednie z regulacją wysokości 57 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Blokada skrzyni biegów 138 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaz)¹ 25 854 zł

KorektyPrzebieg

Korekta przebiegu **-967 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 24 886 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **195 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 25 081 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **148 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 25 229 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-6,00%) -1 493 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-12,00%) -2 986 zł

Łącznie inne **-4 480 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 20 750 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

20 700 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 17-08-2018

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/40

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	100 - 160
2	Błotnik przedni lewy	150 - 365
3	Słupek przedni lewy	100 - 160
4	Drzwi przednie lewe	100 - 160
5	Dach	100 - 160
6	Słupek środkowy lewy	80 - 90
7	Próg lewy	80 - 90
8	Drzwi tylne lewe	100 - 160
9	Błotnik tylny lewy	100 - 160
10	Pokrywa/klapa	100 - 160
11	Błotnik tylny prawy	160 - 1860
12	Drzwi tylne prawe	130 - 360
13	Słupek środkowy prawy	80 - 90
14	Próg prawy	80 - 90
15	Drzwi przednie prawe	100 - 160
16	Słupek przedni prawy	100 - 160
17	Błotnik przedni prawy	100 - 160

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		
Dach		zarysowanie		
Dach		ubytek powłoki lakierowej		
Dach		ślady korozji		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Wygluszenie pokrywy komory silnika		ślady zużycia mat.		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie		
Szyba	tyln.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		ślady mocowania uchwytu		
Tapicerka pokrywy komory bagażnika		ślady zużycia mat.		

Tapicerka siedzeń		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- blokada skrzyni biegów.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu i 3 kluczyki do blokady skrzyni biegów.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

Arkusz kontrolny

Producent	SEAT
Model	Ibiza 12-15
Typ	Ibiza 1.2 TSI Style
Nr rejestracyjny	PO 2C453
VIN	VSSZZZ6JZER123256

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2013)	23 333 zł
Notowanie (2014)	25 854 zł
Notowanie (2015)	29 350 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	53 400,00
Różnica przebiegu	-19 766,00
Wartość korekty	-967 zł
Korekta przebiegu	-967 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	24 886 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Blokada skrzyni biegów		138 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	195 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	25 081 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	148 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	25 229 zł

Inne

Łącznie inne	-4 479,51 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	20 750 zł

Wartość rynkowa pojazdu 20 700 zł (netto/sprzedaż)¹