

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/43277/18/07/04  
Nr zlecenia/szkody: PO 351WT Jakub Wojtkowiak  
Data zlecenia: 04-07-2018

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
Arkadiusz Cenker  
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy  
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu  
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA  
Nr szkody / zlec. zew.  
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/43277/18/07/04  
PO 351WT Jakub Wojtkowiak  
04-07-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenker  
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)  
Producent  
Model/typ/wersja

samochody osobowe  
HYUNDAI  
Elantra 11-14, Elantra 1.6 Style

Nr rejestracyjny  
VIN

PO 351WT  
KMHDH41CADU884130

Data oględzin  
Miejsce oględzin

2018-07-04  
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

### Zestawienie wyników

**Wartość obiektu netto (sprzedaż)<sup>1</sup> ..... 26 800 zł**

**Dane pojazdu**

|  |  |
|--|--|
| Grupa obiektów (Eurotax)<br>Kod EC (Eurotax)   | samochody osobowe<br>0091153   |
| Producent<br>Model<br>Typ/wersja   | HYUNDAI<br>Elantra 11-14<br>Elantra 1.6 Style  |
| Rodzaj nadwozia<br>Liczba drzwi/liczba miejsc  | sedan<br>4/5   |
| Masa własna [kg]<br>Dopuszczalna masa całkowita [kg]<br>Rozstaw osi 1/2  | 1161<br>1770<br>2700   |
| Rodzaj silnika<br>Układ oczyszczania spalin<br>Pojemność silnika [ccm]<br>Moc silnika [KM/kW]<br>Skrzynia biegów | z zapłonem iskrowym<br>katalizator trójdrożny<br>1591<br>132/97<br>M 6-biegowa                 |
| Nr rejestracyjny<br>VIN  | PO 351WT<br>KMHDH41CADU884130  |
| Data 1. rejestracji<br>Data nast. bad. techn.<br>Rok produkcji   | 18-07-2013<br>16-07-2018<br>2013 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]   | 119 374 (odczytany)  |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki  | czarny/2-warstwowy metalik   |

Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar        | Zużycie |
|----------|-------|----------------|----------------|---------|
| przednia | prawe | Hankook, K 105 | 205/55 R16 91H | 40 %    |
|          | lewe  | Hankook, K 105 | 205/55 R16 91H | 40 %    |
| tylna    | prawe | Hankook, K 105 | 205/55 R16 91H | 40 %    |
|          | lewe  | Hankook, K 105 | 205/55 R16 91H | 40 %    |

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |   |   |
|---|---|
| 1. ABS  | 24. Lampki do czytania z przodu   |
| 2. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 25. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie                              |
| 3. Alarm  | 26. Lusterka boczne w kolorze nadwozia                                  |
| 4. Czujnik deszczu  | 27. Lusterka boczne, podgrzewane  |
| 5. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył   | 28. Lusterka do makijażu, podświetlane                                  |
| 6. ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji                                  | 29. Przedni podłokietnik  |
| 7. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55  | 30. Radio CD z MP3  |
| 8. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie  | 31. Siatka zabezpieczająca bagaż  |
| 9. Fotele przednie - ogrzewane  | 32. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy              |
| 10. Funkcja eskortująca światła (funkcja oświetlenia drogi do domu)                                   | 33. Szyba przednia z pasem przeciwsłonecznym                            |
| 11. Gniazda USB + AUX   | 34. Szyby barwione  |
| 12. Gniazdo iPod  | 35. Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył                          |
| 13. Immobilizer   | 36. Tapicerka materiałowo-skórzana                                      |
| 14. Instalacja radiowa + 6 głośników  | 37. Tempomat  |
| 15. Kierownica i drążek biegów skórzane   | 38. Tylnie drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci |
| 16. Kierownica ze sterowaniem radia   | 39. Tylnie oparcie składane, dzielone                                   |
| 17. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych  | 40. Tylny podłokietnik  |
| 18. Kieszenie w oparciach foteli przednich  | 41. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył              |
| 19. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  | 42. Uchwyty na kubki - przód/tył  |
| 20. Klimatyzacja automatyczna   | 43. Wspomaganie kierownicy - elektryczne                                |
| 21. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie                                    | 44. Zamek centralny z pilotem   |
| 22. Komputer pokładowy  | 45. Światła przeciwmgielne  |
| 23. Koło zapasowe - pełnowymiarowe  |   |

Wyposażenie dealerskie

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Lakier metalik .....                            | 374 zł |
| 2. Pakiet mistrzowski multimediiów Blaupunkt ..... | 821 zł |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaz)<sup>1</sup> ..... 32 358 zł

**Korekty**Pierwsza rejestracja

|  |               |
|--|---------------|
| Korekta 1. rejestracji .....                     | <b>301 zł</b> |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... | 32 659 zł     |

Przebieg

|   |                  |
|---|------------------|
| Korekta przebiegu .....                     | <b>-1 894 zł</b> |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... | 30 765 zł        |

Wyposażenie

Korekta wyposażenia ..... **1 195 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 31 960 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia ..... **108 zł**  
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 32 068 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-2,00%) ..... -615 zł  
Aktualna sytuacja rynkowa (-5,00%) ..... -1 538 zł  
Ogólny stan techniczny pojazdu (-10,00%) ..... -3 076 zł

Łącznie inne ..... **-5 230 zł**  
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 26 838 zł

**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

**26 800 zł** (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 04-07-2018

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego  
strona 4/46

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|--|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 50 - 115   |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | 50 - 115   |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 50 - 115   |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 50 - 115   |
| 5                  | Dach                  | 50 - 115   |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | 50 - 115   |
| 7                  | Próg lewy             | 50 - 115   |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 50 - 115   |
| 9                  | Błotnik tylny lewy    | 50 - 115   |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | 50 - 115   |
| 11                 | Błotnik tylny prawy   | 50 - 115   |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | 50 - 115   |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | 50 - 115   |
| 14                 | Próg prawy            | 50 - 115   |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | 50 - 115   |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 50 - 115   |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | 50 - 115   |

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

| Nazwa elementu           | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia                   | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi    |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| Próg                     | praw.         | zarysowanie                          |                          |          |
| Wnęka drzwi              | tyln. l.      | zarysowanie                          |                          |          |
| Próg                     | lew.          | zarysowanie                          |                          |          |
| Pok. kom. silnika        |               | ślady korozji                        |                          |          |
| Pok. kom. silnika        |               | ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej |                          |          |
| Pok. kom. silnika        |               | wgniecenie/nia                       |                          |          |
| Słupek                   | przed. l.     | zarysowanie                          |                          |          |
| Dach                     |               | ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej |                          |          |
| Dach                     |               | wgniecenie/nia                       |                          |          |
| Dach                     |               | zarysowanie                          |                          |          |
| Drzwi                    | przed. l.     | zarysowanie                          |                          | + klamka |
| Drzwi                    | tyln. l.      | zarysowanie                          |                          | + klamka |
| Błotnik                  | tyln. l.      | zarysowanie                          |                          |          |
| Pok. kom. bagaż./d. tyłu |               | zarysowanie                          |                          |          |
| Drzwi                    | tyln. p.      | zarysowanie                          |                          |          |
| Drzwi                    | przed. p.     | zarysowanie                          |                          |          |
| Błotnik                  | przed. p.     | zarysowanie                          |                          |          |
| Słupek                   | przed. p.     | ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej |                          |          |
| Drzwi                    | tyln. l.      | wgniecenie/nia                       |                          |          |

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Nie stwierdzono

**NADWOZIE/Osprzęt**

| Nazwa elementu  | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Reflektor       | praw.         | zarysowanie        |                          |       |
| Zderzak         | przed.        | zarysowanie        |                          |       |
| Lusterko zew.   | lew.          | zarysowanie        |                          |       |
| Zderzak         | tyln.         | odkształcenie      |                          |       |
| Zderzak         | tyln.         | zarysowanie        |                          |       |
| Lampa zespolona | tyln. l.      | zarysowanie        |                          |       |
| Lampa zespolona | tyln. p.      | zarysowanie        |                          |       |
| Lusterko zew.   | praw.         | zarysowanie        |                          |       |

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze**

| Nazwa elementu           | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Tapicerka foteli pojazdu |               | ślady zużycia mat. |                          |       |
| Tapicerka drzwi          | przed. p.     | ślady zużycia mat. |                          |       |
| Tapicerka drzwi          | przed. l.     | ślady zużycia mat. |                          |       |
| Koło kierownicy          |               | ślady zużycia mat. |                          |       |

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

| Nazwa elementu | Opis elementu | Rodzaj uszkodzenia | Umiejscowienie / Rozmiar | Uwagi |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Tarcza koła    | przed. l.     | zarysowanie        |                          |       |
| Tarcza koła    | tyln. l.      | zarysowanie        |                          |       |
| Tarcza koła    | tyln. p.      | zarysowanie        |                          |       |

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ kierowniczy****Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ hamulcowy****Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator****Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

---

#### Uwagi ogólne - dot. wyceny

##### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

---

##### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

##### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

##### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

##### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

##### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

---

##### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

##### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.



- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.  
Przedstawiono w dniu oględzin 1 klucz do pojazdu.  
Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.  
Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.  
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.




Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.




Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.




Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 69.



Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

**Arkusz kontrolny**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Producent</b> | <b>HYUNDAI</b>       |
| <b>Model</b>     | <b>Elantra 11-14</b> |
| Typ              | Elantra 1.6 Style    |
| Nr rejestracyjny | PO 351WT             |
| VIN              | KMHDH41CADU884130    |

**Wartość bazowa pojazdu**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Notowanie (2012) | 29 350 zł |
| Notowanie (2013) | 32 358 zł |
| Notowanie (2014) | 34 959 zł |

**Pierwsza rejestracja**

|  |            |
|--|------------|
| Data 1. rejestracji                        | 18-07-2013 |
| Data wyceny                                | 04-07-2018 |
| Okres eksploatacji [lata]                  | 5,08       |
| Korekta 1. rejestracji                     | 301 zł     |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 32 659 zł  |

**Przebieg**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Przebieg normatywny                   | 85 200,00  |
| Różnica przebiegu                     | -34 174,00 |
| Wartość korekty                       | -1 894 zł  |
| Korekta przebiegu                     | -1 894 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu | 30 765 zł  |

**Wyposażenie**

|   |           |
|---|-----------|
| Korekta wyposażenia .....                     | 1 195 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... | 31 960 zł |

**Ogumienie**

|   |           |
|---|-----------|
| Korekta ogumienia .....                     | 108 zł    |
| Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... | 32 068 zł |

**Inne**

|   |              |
|---|--------------|
| Łącznie inne .....                        | -5 229,98 zł |
| Wartość pojazdu po korektach innych ..... | 26 838 zł    |

**Wartość rynkowa pojazdu 26 800 zł (netto/sprzedaż)<sup>1</sup>**