

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/85085/18/12/14
Nr zlecenia/szkody: BWB/00339/2015
Data zlecenia: 14-12-2018

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Arkadiusz Cenker
Centa



Rzecznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

BZLeasingC/CENTA/85085/18/12/14
BWB/00339/2015
14-12-2018

Zleceniodawca

Arkadiusz Cenker
Centa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
VOLKSWAGEN
Passat [B8] 14-, Passat 1.4 TSI BMT ACT Comfortline

Nr rejestracyjny
VIN

PO 2L966
WVWZZZ3CZGE024321

Data oględzin
Miejsce oględzin

2018-12-14
Wielkopolskie, 62-081 Wysogotowo, , Kamienna 23

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (sprzedaż)¹ 43 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0108138
Producent Model Typ/wersja	VOLKSWAGEN Passat [B8] 14- Passat 1.4 TSI BMT ACT Comfortline
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	sedan 4/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1312 1940 2791
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 1395 150/110 M 6-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PO 2L966 WVWZZZ3CZGE024321
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	15-07-2015 15-07-2020 2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	132 678 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Bridgestone, T005	215/60 R16 99H XL	30 %
	lewe	Bridgestone, T005	215/60 R16 99H XL	30 %
tylna	prawe	Hankook, K 406	215/60 R16 95V	30 %
	lewe	Hankook, K 406	215/60 R16 95V	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.
4. Asystent siły hamowania
5. Czujnik ciśnienia w oponach
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył
8. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
9. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
10. ESP - system stabilizacji toru jazdy
11. Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
12. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
13. Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem 215/60
14. Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
15. Fotele przednie komfortowe
16. Fotele przednie z regulacją wysokości
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Immobilizer
19. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze
20. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
22. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa
23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
24. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
25. Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
26. Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
27. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
28. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
29. Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane
30. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
31. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
32. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
33. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
34. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
35. Przedni podłokietnik ze schowkiem
36. Radio CD/MP3 Composition Colour z 5 calowym kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, SD, AUX-IN
37. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
38. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
39. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
40. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
41. System Start/Stop
42. System automatycznego hamowania po kolizji
43. System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
44. System stabilizacji toru jazdy przyczepy
45. System wykrywania zmęczenia kierowcy
46. Tapicerka materiałowa Weave
47. Tempomat
48. Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika
49. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
50. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
51. Wykończenie wnętrza Diamond Silver
52. Zamek centralny z pilotem
53. Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
54. Zegarek analogowy w desce rozdzielczej
55. Światła do jazdy dziennej

Wyposażenie dealerskie

1. Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu	374 zł
2. Gniazdo multimedialne AUX-IN z USB oraz możliwością podłączenia urządzeń typu iPod	57 zł
3. Lakier metalik	520 zł
4. Pakiet zimowy 1	423 zł
5. System wspomagający parkowanie - Park Assist	211 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)¹ 51 382 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **592 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 51 975 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-6 325 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 45 649 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **1 585 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 47 234 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **314 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 47 548 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-6,00%) -2 739 zł
Ogólny stan techniczny pojazdu (-4,00%) -1 826 zł

Łącznie inne **-4 565 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 42 983 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

43 000 zł (netto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2018 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/36

Data: 14-12-2018

Rzecznawca DEKRA:
Jarosław Nowotny**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	60 - 150
2	Błotnik przedni lewy	60 - 150
3	Słupek przedni lewy	135 - 170
4	Drzwi przednie lewe	60 - 150
5	Dach	60 - 150
6	Słupek środkowy lewy	30 - 50
7	Próg lewy	30 - 50
8	Drzwi tylne lewe	60 - 150
9	Błotnik tylny lewy	60 - 150
10	Pokrywa/klapa	145 - 200
11	Błotnik tylny prawy	240 - 1370
12	Drzwi tylne prawe	130 - 180
13	Słupek środkowy prawy	30 - 50
14	Próg prawy	30 - 50
15	Drzwi przednie prawe	60 - 150
16	Słupek przedni prawy	125 - 180
17	Błotnik przedni prawy	60 - 150

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	lew.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	wgniecenie/nia		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		+ klamka
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	zarysowanie		+ klamka

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.	zarysowanie		
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tapicerka foteli pojazdu		ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu. Brak historii serwisowej.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.




Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.




Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

Arkusz kontrolny

Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat [B8] 14-
Typ	Passat 1.4 TSI BMT ACT Comfortline
Nr rejestracyjny	PO 2L966
VIN	WVWZZZ3CZGE024321

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2014)	47 073 zł
Notowanie (2015)	51 382 zł
Notowanie (2016)	56 748 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	15-07-2015
Data wyceny	14-12-2018
Okres eksploatacji [lata]	3,50
Korekta 1. rejestracji	592 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	51 975 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	64 850,00
Różnica przebiegu	-67 828,00
Wartość korekty	-6 325 zł
Korekta przebiegu	-6 325 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	45 649 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 585 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	47 234 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	314 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	47 548 zł

Inne

Łącznie inne	-4 564,93 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	42 983 zł

Wartość rynkowa pojazdu 43 000 zł (netto/sprzedaż)¹