

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/44244/19/07/03  
Nr zlecenia/szkody: BWD/00006/2017  
Data zlecenia: 03-07-2019

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
Bartosz Kostkowski  
Centa

**Rzecznawca:**  
**Jarosław Nowotny**  
ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0115231
Producent	OPEL
Model	Astra IV Sedan 12-
Typ/wersja	Astra IV 1.4 T EU6
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1362
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1950
Rozstaw osi 1/2	2685
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1364
Moc silnika [KM/kW]	140/103
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 5T740
VIN	W0LPD5EC0GG122649
Data 1. rejestracji	14-07-2016
Data nast. bad. techn.	14-07-2019
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	104 584 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2019-07-03

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, ENERGY SAVER	205/60 R16 92H	40 %
	lewe	Michelin, ENERGY SAVER	205/60 R16 92H	40 %
tylna	prawe	Michelin, ENERGY SAVER	205/60 R16 92H	30 %
	lewe	Michelin, ENERGY SAVER	205/60 R16 92H	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |   |   |
|---|---|
| 1. ABS  | 17. Radio CD 300 MP3  |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 18. Sterowanie radiem z kierownicy  |
| 3. Czujnik niskiego ciśnienia w oponach   | 19. System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach |
| 4. ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji   | 20. Tapicerka Salta   |
| 5. Elektryczne szyby przednie   | 21. Tempomat z ogranicznikiem prędkości   |
| 6. Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu  | 22. Tylna kanapa składana, dzielona 60/40   |
| 7. Felgi stalowe 16 z ogumieniem  | 23. Tylnie oparcie składane, dzielone 40/60                                       |
| 8. Fotel kierowcy z regulacją wysokości   | 24. Wejście AUX-IN  |
| 9. Fotele przednie komfortowe   | 25. Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City                       |
| 10. Klimatyzacja manualna   | 26. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera                                       |
| 11. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach                                  | 27. Zamek centralny   |
| 12. Komputer pokładowy  | 28. Zderzaki w kolorze nadwozia   |
| 13. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane   | 29. Zestaw do naprawy przebitej opony   |
| 14. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli                                       | 30. Światła do jazdy dziennej   |
| 15. Panel centralny i listwy na drzwiach w kolorze szarym Silver Dust                               | 31. Światła przednie z funkcją Follow Me Home                                     |
| 16. Pasywne zagłówki w fotelach przednich   |   |

Wyposażenie dealerskie

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Koło zapasowe pełnowymiarowe ..... | - |
| 2. Lakier metalik .....               | - |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)<sup>1</sup> .....

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -  
Ogólny stan techniczny pojazdu ..... -

Powyzszą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2019 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

---

Data: 11-07-2019

Rzecznik DEKRA:  
Jarosław Nowotny

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	85 - 145
2	Błotnik przedni lewy	85 - 145
3	Słupek przedni lewy	85 - 145
4	Drzwi przednie lewe	180 - 685
5	Dach	85 - 145
6	Słupek środkowy lewy	45 - 90
7	Próg lewy	45 - 90
8	Drzwi tylne lewe	130 - 240
9	Błotnik tylny lewy	225 - 1140
10	Pokrywa/klapa	85 - 145
11	Błotnik tylny prawy	155 - 370
12	Drzwi tylne prawe	85 - 145
13	Słupek środkowy prawy	45 - 90
14	Próg prawy	45 - 90
15	Drzwi przednie prawe	85 - 145
16	Słupek przedni prawy	85 - 145
17	Błotnik przedni prawy	85 - 145

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	zarysowanie		
Słupek	środ. p.	wgniecenie/nia		
Wnęka drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia		
Próg	lew.	zarysowanie		
Słupek	środ. l.	zarysowanie		
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Słupek	przed. l.	zarysowanie		
Drzwi	przed. l.	ubytek powłoki lakierowej		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		+ klamka
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie		
Dach		zarysowanie		
Pok. kom. багаж./d. tyłu		zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie		
Rama dachu	praw.	zarysowanie		
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Drzwi	przed. p.	ubytek powłoki lakierowej		+ klamka
Błotnik	przed. p.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.	zarysowanie		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	tyln. l.	ślady zużycia mat.		
Tapicerka drzwi	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Reflektor	praw.	zarysowanie		
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	pęknięcie		
Lampa zespolona	tyln. p.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Konsola środkowa		ślady zużycia mat.		
Tapicerka siedzeń		ślady zużycia mat.		
Pokrywa schowka		ślady zużycia mat.		
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		

#### Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

#### PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

##### Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Kołpak ozdobny koła	przed. l.	brak		
Kołpak ozdobny koła	przed. p.	brak		
Kołpak ozdobny koła	tyln. l.	brak		
Kołpak ozdobny koła	tyln. p.	brak		

#### Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ kierowniczy

##### Stan techniczny układu kierowniczego

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ hamulcowy

##### Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

#### PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

##### Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
bn

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono książkę serwisową pojazdu.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną grubość.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego

i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**



**Fot. 22.**



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.



Fot. 46.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**



**Fot. 48.**



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**



**Fot. 50.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**



**Fot. 52.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 55.**



**Fot. 56.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**




**Fot. 68.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**



**Fot. 72.**



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.



Fot. 74.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**