

Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/70678/20/11/17
Nr zlecenia/szkody: WBA8E11070K416296
Data zlecenia: 17-11-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Paweł Kasprzak
Centa

Rzecznawca:
Jarosław Nowotny
ZRSMiU EKSPERTYZA s.c. / Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0117793
Producent	BMW
Model	Seria 3 [F30/F80] 15-18
Typ/wersja	330e iPerformance M Sport
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1640
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2195
Rozstaw osi 1/2	2810
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym / elektryczny
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	A 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PO 6X666
VIN	WBA8E11070K416296
Data 1. rejestracji	30-03-2016
Data nast. bad. techn.	28-03-2021
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	136 053 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy
Data oględzin	2020-11-19

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Pirelli, CINTURATO P7 XL FR J	225/45 R18 95Y	30 %
	lewe	Pirelli, CINTURATO P7 XL FR J	225/45 R18 95Y	30 %
tylna	prawe	Bridgestone, POTENZA S001 RFT *	255/40 R18 95Y	30 %
	lewe	Bridgestone, POTENZA S001 RFT *	255/40 R18 95Y	30 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 29. Oświetlenie bagażnika |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 30. Oświetlenie powitalne |
| 3. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 31. Oświetlenie wnętrza o zmiennej barwie pomarańczowo-czerwonej lub białej (regulacja za pomocą iDrive) |
| 4. Czujnik kolizji | 32. Pakiet aerodynamiczny |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył | 33. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km |
| 6. Dodatkowe gniazda 12V | 34. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym |
| 7. Dodatkowe schowki | 35. Podłokietnik przedni, przesuwany |
| 8. Dynamiczne światła stop | 36. Podłokietnik tylny |
| 9. Dywaniki welurowe | 37. Profilowane obramowania ozdobne bocznych wlotów powietrza |
| 10. Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu | 38. Przełącznik właściwości jezdnych rozszerzony o tryb SPORT+ |
| 11. Elektroniczna blokada dyferencjału | 39. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 12. Elementy zewnętrzne wykończone satynowanym aluminium | 40. Radio BMW Professional |
| 13. Felgi aluminiowe 18 Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym | 41. Servotronic |
| 14. Fotele przednie sportowe | 42. Składane zagłówki tylne |
| 15. Funkcja Follow-Me-Home | 43. System Auto Start Stop |
| 16. Gniazdo AUX-IN | 44. Szyby atermiczne |
| 17. Immobilizer | 45. Tapicerka tkaninowa Hexagon / Alcantara |
| 18. Kierownica sportowa typu M | 46. TeleServices |
| 19. Kierownica sportowa, skórzana | 47. Tempomat z funkcją hamowania |
| 20. Kierownica wielofunkcyjna | 48. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC |
| 21. Klimatyzacja automatyczna | 49. Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku |
| 22. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 50. Wskaźnik zmiany biegów |
| 23. Komputer pokładowy | 51. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne |
| 24. Końcówka układu wydechowego, czarna, chromowana | 52. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 25. Listwy ozdobne, srebrne aluminium Hexagon | 53. Zamek centralny |
| 26. Listwy progowe z emblematem BMW | 54. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB |
| 27. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 55. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 28. Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym, wysoki połysk | 56. Światła przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Kierownica sportowa, skórzana z czarnymi szwami | | - |
| 2. Lakier uni | | - |
| 3. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | | - |
| 4. Ogrzewanie przednich foteli | | - |
| 5. Pakiet BMW ConnectedDrive Advanced Plus | | - |
| 6. Pakiet Polski Plus | | - |
| 7. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa | | - |
| 8. Reflektory adaptacyjne, diodowe | | - |
| 9. Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych | | - |
| 10. System alarmowy sterowany pilotem | | - |

11. Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne -
12. Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go -
13. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż)² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Ogólny stan techniczny pojazdu -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2020 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-11-2020

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	80 - 130
2	Błotnik przedni lewy	80 - 130
3	Słupki przedni lewy	80 - 130
4	Drzwi przednie lewe	80 - 130
5	Dach	80 - 130
6	Słupki środkowy lewy	70 - 90
7	Próg lewy	70 - 90
8	Drzwi tylne lewe	80 - 130
9	Błotnik tylny lewy	80 - 130
10	Pokrywa/klapa	80 - 130
11	Błotnik tylny prawy	80 - 130
12	Drzwi tylne prawe	80 - 130
13	Słupki środkowy prawy	80 - 100
14	Próg prawy	80 - 100
15	Drzwi przednie prawe	80 - 130
16	Słupki przedni prawy	80 - 130
17	Błotnik przedni prawy	80 - 130

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	przed. l.	zarysowanie		+ klamka
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Listwa zew. progowa	lew.	zarysowanie		
Szyba	czołow.	ubytek materiału		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia silnika w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie		

Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu zawieszenia w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu kierowniczego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu hamulcowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Możliwości oceny/sprawdzenia układu wydechowego w miejscu dokonania oględzin pojazdu ograniczone, nieprawidłowości nie zauważono

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak		

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna książka serwisowa

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu w miejscu jego zabezpieczenia

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Oględziny przedmiotowego pojazdu odbyły się podczas opadów deszczu.

Pojazd posiada elektroniczną książkę serwisową.

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Nadwozie pojazdu z rysami i wgnieceniami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia i dodatkowego gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Brak przewodu do ładującego w dniu oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.